



УКРАЇНА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06.07.2022

№ 571

Про внесення змін до розпорядження  
начальника Київської міської військової  
адміністрації від 13 квітня 2022 року № 499

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Порядку проведених обстежень прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257, Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473, Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 квітня 2022 року № 65, з метою прийняття рішень щодо можливості подальшої експлуатації та розроблення заходів з відновлення об'єктів у місті Києві, пошкоджених внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації:

Унести зміни до розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 13 квітня 2022 року № 499 «Про обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок воєнних дій Російської Федерації в місті Києві» (в редакції розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 19 травня 2022 року № 528) виклавши його в такій редакції:

«Про організацію та виконання робіт  
з технічного обстеження об'єктів у місті Києві,  
пошкоджених внаслідок військових дій,  
спричинених збройною агресією Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Порядку проведених обстежень прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд», Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 квітня 2022 року № 65, з метою прийняття рішень щодо можливості подальшої експлуатації та розроблення заходів з відновлення об'єктів у місті Києві, пошкоджених внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації:

1. Визначити виконавцем робіт з технічного обстеження об'єктів у місті Києві, пошкоджених внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації - комунальне підприємство «Київекспертиза» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Затвердити План робіт з технічного обстеження об'єктів у місті Києві, пошкоджених внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, що додається.

3. Комунальному підприємству «Київекспертиза» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Провести технічне обстеження відповідно до Плану робіт, затвердженого згідно з пунктом 2 цього розпорядження.

3.2. За результатами технічного обстеження скласти звіти та акти технічного обстеження, та подати їх:

щодо пошкоджених об'єктів житлово-комунального господарства - власникам або управителям об'єктів, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

щодо пошкоджених об'єктів транспортної інфраструктури - Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

щодо інших об'єктів - власникам або управителям об'єктів, Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. За результатами розгляду звітів та актів технічного обстеження скласти переліки потенційно аварійно небезпечних об'єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового демонтажу окремих частин та/або конструкцій та аварійно небезпечних об'єктів, які підлягають демонтажу, ліквідації, та подати їх для схвалення Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.2. На підставі рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про схвалення переліків об'єктів, зазначених у підпункті 4.1 цього пункту, скласти та подати на затвердження в установленому порядку переліки потенційно аварійно небезпечних об'єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового демонтажу окремих частин та/або конструкцій та аварійно небезпечних об'єктів, які підлягають демонтажу, ліквідації.

5. Апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) оприлюднити План робіт, затверджений згідно з пунктом 2 цього розпорядження, на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва протягом трьох календарних днів з дня його затвердження.

6. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Непопу В.І. затверджувати технічне(і) завдання на проведення технічного обстеження об'єктів в місті Києві, пошкоджених внаслідок військових дій Російської Федерації, замовником робіт з обстеження яких є Київська міська військова адміністрація.

7. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, у 2022 році буде здійснюватися у межах показників, передбачених бюджетом м. Києва на 2022 рік.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Непопа В.І.».

Начальник Київської міської  
військової адміністрації  
генерал-майор

Микола ЖИРНОВ



|     |   |                                      |                     |   |  |  |   |         |            |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|---|--|--|---|---------|------------|
| 438 | вул. Миколи Юнкерова (Пуша-Водиця), ПВ-3359, ПВ-3336, ПВ-3340, ПВ-3347, ПВ-3360   | вул. Миколи Юнкерова (Пуша-Водиця)   | КП "Київміськвітло" | Кількість опор - 36, кількість світильників - 161, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 4026,5 м                              | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 439 | вул. Федора Максименка (Пуша-Водиця), ПВ-3244, ПВ-3463, ПВ-3336, ПВ-3359, ПВ-3509 | вул. Федора Максименка (Пуша-Водиця) | КП "Київміськвітло" | Кількість опор - 41, кількість світильників - 158, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 5364,4 м                              | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 440 | вул. 1-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3509, ПВ-3336                                    | вул. 1-а Лінія (Пуша-Водиця)         | КП "Київміськвітло" | Кількість опор - 17, кількість світильників - 23, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 799,1 м, кількість шаф управління - 1  | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 441 | вул. 2-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3336, ПВ-3509                                    | вул. 2-а Лінія (Пуша-Водиця)         | КП "Київміськвітло" | Кількість опор - 5, кількість світильників - 23, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 824,4 м                                 | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 442 | вул. 6-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3347   | вул. 6-а Лінія (Пуша-Водиця)         | КП "Київміськвітло" | Кількість світильників - 8, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 318,2 м  | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено один світильник та ділянку мережі зовнішнього освітлення                  | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 443 | вул. 7-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3244, ПВ-3347                                    | вул. 7-а Лінія (Пуша-Водиця)         | КП "Київміськвітло" | Кількість опор - 26, кількість світильників - 40, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 1457,6 м, кількість шаф управління - 1 | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено два світильники, два кронштейни, та ділянку мережі зовнішнього освітлення | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 444 | вул. 13-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3360, ПВ-3463                                   | вул. 13-а Лінія (Пуша-Водиця)        | КП "Київміськвітло" | Кількість світильників - 12, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 454,7 м   | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 445 | вул. 14-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3360, ПВ-3463                                   | вул. 14-а Лінія (Пуша-Водиця)        | КП "Київміськвітло" | Кількість світильників - 9, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 285,1 м  | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |

Начальник Київської міської військової адміністрації  
генерал-майор

Микола ЖИРНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 розпорядження начальника  
 Київської міської військової  
 адміністрації  
 від 13 квітня 2022 року № 499  
 (в редакції розпорядження  
 начальника Київської міської  
 військової адміністрації  
 від 06 липня 2022 року № 571)

| План робіт з технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації |   |                             |   |                                |                               |                      |              |  |  |   |            |            |  |
|---|---|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--|--|---|------------|------------|--|
| Номер з/п   | Найменування об'єкта  | Адреса розташування об'єкта | Інформація щодо власника або управителя об'єкта                           | Основні характеристики об'єкту |                               |                      |              | Короткий опис конструктивної системи об'єкта (каркасна/стінова) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі) | Короткий опис стану об'єкту                        | Орієнтовний обсяг і склад робіт                   | Черговість | Строк      |  |
|   |   |                             |   | Площа забудови, м <sup>2</sup> | Орієнтовні розміри у плані, м | Орієнтовна висота, м | Поверховість |  |  |   |            |            |  |
| <b>Об'єкти закладів освіти</b>  |   |                             |   |                                |                               |                      |              |  |  |   |            |            |  |
| 1   | Школа I – III ступенів №168   | вул. Озерна, 2              | Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації | 3238,3                         | -                             | 9,6                  | 3            | Стіни- цегла, Покрівля- рулонна  | Пошкоджено вікна, двері, стіни. Стан незадовільний | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга    | 01.06.2022 |  |
| 2   | Школа I – III ступенів №256   | вул. Озерна, 2А             | Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації | 2890,1                         | -                             | 9,65                 | 3            | Стіни- цегла, Покрівля- рулонна  | Пошкоджено вікна, двері, стіни. Стан незадовільний | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга    | 01.06.2022 |  |
| 3   | Спеціальна школа-інтернат I ступеня №25                             | вул. Федора Максименка, 28  | Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації | 2980                           | -                             | 7,5                  | 2            | Стіни- цегла, Покрівля- руд/метал  | Пошкоджено вікна, двері, стіни.                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга    | 01.06.2022 |  |
| 4   | Спеціальна школа-інтернат I-III ступенів №4                         | вул. Юнкєрова, 55           | Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації | 1970                           | -                             | 10                   | 3            | Стіни- цегла, Покрівля- руд/метал/шифер  | Пошкоджено вікна, двері, стіни.                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга    | 01.06.2022 |  |
| 5   | Київська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I-II ступенів №21 | вул. Нонікова-Прибоя, 11    | Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації | 2715                           | -                             | 16                   | 4            | Стіни- цегла, Покрівля- метал/шифер  | Пошкоджено вікна, двері, стіни.                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга    | 01.06.2022 |  |
| 6   | Середня загальноосвітня школа № 104 ім. О. Ольжича                  | вул. Лісна, 28              | Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації | 4650                           | -                             | 13,2                 | 4            | Стіни- цегла, Покрівля- руд/скло   | Пошкоджено вікна, двері, стіни                     | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга    | 01.06.2022 |  |

|    |   |                             |   |        |   |    |   |   |  |   |         |            |
|----|---|-----------------------------|---|--------|---|----|---|---|--|---|---------|------------|
| 7  | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Гімназія № 34 "Либідь" ім. Віктора Максименка" | вул. Межова, 22             | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 12172  | - | 15 | 4 | Фундамент(з/б блоки), Стіни (цегла), Перекриття (з/б пан.), Покрівля (рубіроїд)   | Пошкодження вікон, входних груп, фасаду, дверей у класах   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |
| 8  | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа № 6»             | вул. Світлицького, 31/7     | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 3396   | - | 10 | 3 | Фундамент(цегла), Стіни (цегла), Перекриття (бетон), Покрівля (шифер)   | Пошкоджено вікна та двері  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |
| 9  | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа №242"            | просп. Правди, 64Г          | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 5694   | - | 10 | 3 | Фундамент(бетон, блоки); Стіни (з/б панелі, цегла), Перекриття (з/б плити), Покрівля (шифер, рулон)                           | Пошкоджено вікна та двері  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |
| 10 | Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу для дітей з порушенням мови № 435                 | вул. Межова, 22А            | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 1714   | - | 8  | 2 | Фундамент(з/б блоки), підлога у підвальному приміщенні (бетон, земля), Стіни (цегла), Перекриття (з/б пан.), Покрівля (шифер) | Пошкоджено вікна, дах, фасад, двері, внутрішня система опалення, внутрішні електромережі та інженерні мережі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |
| 11 | Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (санаторного) № 45                                | вул. Виговського, 22А       | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 2343   | - | 20 | 4 | Фундамент(стрічковий з/б), Стіни (цегла), Перекриття (з/б), Покрівля (рулонна)  | Пошкоджено вікна та двері  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |
| 12 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Гімназія №257 "Синьоозерна"                    | просп. Георгія Гонгадзе, 7Б | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 3394   | - | 10 | 3 | Фундамент(з/б блоки), Стіни (цегла), Перекриття (з/б), Покрівля (рулонна)   | Пошкоджено вікна   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |
| 13 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа № 93"            | пров. Межовий, 7            | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 1460   | - | 7  | 2 | Фундамент(цегла), Стіни (цегла), Перекриття (з/б), Покрівля (шифер)   | Пошкоджено вікна та двері  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |
| 14 | Дошкільний навчальний заклад загального типу №626   | просп. Правди, 108А         | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 1926,6 | - | 8  | 2 | Фундамент(з/б блоки), підлога у підвальному приміщенні (бетон), Стіни (цегла), Перекриття (з/б пан.), Покрівля (рулонна)      | Пошкоджено вікна та двері  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |
| 15 | Дошкільний навчальний заклад загального типу № 88   | вул. Копилівська, 8         | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 806    | - | 7  | 2 | Фундамент(цегла), Стіни (цегла), Перекриття (з/б пан.), Покрівля (шифер)  | Пошкоджено вікна   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |
| 16 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Спеціалізована школа № 271                     | вул. Мостицька, 16          | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 4243   | - | 10 | 3 | Фундамент(цегла); Стіни (цегла); Перекриття (з/б), Покрівля (шифер)   | Пошкоджено вікна   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |
| 17 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа № 156"           | вул. Западницька, 10        | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 1176   | - | 15 | 4 | Фундамент(бетон, блоки), Стіни (з/б панелі), Перекриття (з/б плити), Покрівля (шифер)   | Пошкоджено вікна   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |
| 18 | Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (санаторного) № 45                                | вул. Межова, 17             | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації | 1414   | - | 7  | 2 | Фундамент(з/б блоки, цегла), Стіни (цегла), Перекриття (з/б пан.), Покрівля (шифер)   | Пошкоджено вікна   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | І черга | 01.06.2022 |

|    |  |                        |   |        |     |    |   |  |   |   |         |            |
|----|--|------------------------|---|--------|-----|----|---|--|---|---|---------|------------|
| 19 | Загальноосвітній навчальний заклад I ступеня школа-дитячий садок "Родзинка" з поглибленим вивченням іноземної мови           | вул. Межова, 23А       | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації   | 3220   | -   | 7  | 2 | Фундамент(цегла), Стіни (цегла), Перекриття (з/б), Покрівля (шифер)          | Пошкоджено вікна  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 20 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа №63"  | вул. Виговського, 10А  | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації   | 620    | -   | 7  | 2 | Фундамент(бетон); Стіни (цегла), Перекриття (з/б); Покрівля(рулонна)         | Пошкоджено вікна і двері                                  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 21 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 19»                             | вул. Билицька, 55      | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації   | 1494   | -   | 11 | 3 | Фундамент(цегла); Стіни (цегла); Перекриття (з/б); Покрівля (шифер)          | Пошкоджено вікна  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 22 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій" | просп. Правди, 84      | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації   | 5554   | -   | 10 | 3 | Фундамент(цегла), Стіни (цегла), Перекриття (з/б), Покрівля (шифер)          | Пошкодження вікон, тріщини на стінах та стелі             | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 23 | Дошкільний навчальний заклад загального типу № 486   | вул. Виговського, 20Д  | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації   | 1900   | -   | 7  | 2 | Фундамент(з/б блоки), Стіни (цегла), Перекриття (з/б пан.), Покрівля (шифер) | Пошкоджено вікна  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 24 | Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №104   | вул. Полкова, 58       | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації   | 700    | -   | 7  | 2 | Фундамент(з/б блоки), Стіни (цегла), Перекриття (з/б пан.), Покрівля (шифер) | Пошкоджено вікна  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 25 | Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Романо-германська гімназія №123"  | вул. Копилівська, 23   | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації   | 7453   | -   | 14 | 3 | Фундамент(з/б); Стіни (цегла), Перекриття (з/б панелі), Покрівля (рулонна)   | Пошкоджено вікна  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 26 | Дошкільний навчальний заклад № 786   | вул. Спартаківська, 1А | Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації | 1596,2 | 6   | -  | 2 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків, | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 27 | Середня загальноосвітня школа № 288  | вул. Ірпінська, 68А    | Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації | 3292,4 | 274 | -  | 3 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків, | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 28 | Приватний заклад ліцей "КІСКУЛ"  | вул. Ірпінська, 74А    | ТОВ "Київський ліцей "КІСКУЛ" (32424585)                                    | 1250   | 200 | -  | 2 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків, | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 29 | Спеціальна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 15  | просп. Перемоги, 113   | Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації | 706,1  | 12  | -  | 4 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків, | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |

|    |   |                                |  |        |               |       |   |  |   |   |         |            |
|----|---|--------------------------------|--|--------|---------------|-------|---|--|---|---|---------|------------|
| 30 | Київська гімназія №287  | вул. Чорнобильська, 10Б        | Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації  | 3360,8 | 57            | -     | 3 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків; | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |
| 31 | Київське вище професійне училище будівництва та архітектури                                 | вул. Клавдієвська, 22          | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  | 3435,6 | 180           | 19    | 5 | цегляна будівля, скляні вікна  | Пошкоджені віконні блоки                                  | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |
| 32 | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 102 з поглибленим вивченням англійської мови          | вул. Шулявська, 10/12          | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 920    | 24 x 60       | 13,2  | 4 | конструктивна система - стінова, фундамент - з/бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/бетон, покрівля - шифер           | Пошкоджено вікна, двері, стеля                            | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |
| 33 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №82   | вул. М. Шпака, 4               | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 2236,4 | 70 x 60       | 13,6  | 4 | конструктивна система - стінова, фундамент - з/бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/б панелі, покрівля - рулонна      | Пошкоджено двері, внутрішні стіни, підлога                | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |
| 34 | Школа І-ІІІ ступенів навчання № 1   | пров. Делегатський, 1/28 пров. | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 1403,2 | 40 x 68       | 14,7  | 4 | конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/б панелі, покрівля - рулонна        | Пошкодження вікна   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |
| 35 | Школа І-ІІІ ступенів №70  | вул. Ромоданова, 10            | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 2195   | 55 x 40       | 12,5  | 4 | конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/бетон, покрівля - рулонна           | Пошкодження двері, внутрішні стіни                        | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |
| 36 | Гімназія №153 ім.О.С. Пушкіна І-ІІІ ступенів  | вул. В. Чорновола, 37А         | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 900,3  | 24 x 56       | 17    | 4 | конструктивна система - стінова, фундамент - цегла, стіни - цегла червона, перериття - з/бетон(дерево), покрівля - металічна | Пошкодження вікна   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |
| 37 | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов | вул. Олени Теліги, 15А         | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 2080,4 | 100 x 54      | 13,5  | 4 | конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/бетон, покрівля - рулонна           | Пошкодження вікна   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |
| 38 | Санаторна школа- І-ІІ ступенів № 20   | вул. Грекова, 2                | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 1300   | 30 x 45       | 9     | 3 | конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/бетон, покрівля - шифер             | Пошкодження вікна   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |
| 39 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (спеціальний) № 154            | вул. Турчина, 11               | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 1413,6 | 55 x 40       | 5,7   | 2 | конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/б плити, покрівля - шифер           | Пошкодження вікна   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |
| 40 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №647  | вул. Марка Безручка, 25А       | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 720,7  | 13,10 x 49,05 | 10    | 2 | конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/б плити, покрівля - шифер           | Пошкоджено вікна, огорожа                                 | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |
| 41 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 500 «Абетка»                                    | вул. Олександра Мишуги, 3Б     | Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації     | 3551,8 | 105           | 10,85 | 3 | фундамент - бетон стіни - керамзитобетонні панелі/цегла, покрівля-рулонна перекриття- залізобетон сходи-залізобетон          | Пошкоджено вікна, двері, частково фасад та дах            | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | 1 черга | 01.06.2022 |

|    |  |                             |   |         |     |              |   |  |  |   |         |            |
|----|--|-----------------------------|---|---------|-----|--------------|---|--|--|---|---------|------------|
| 42 | Гімназія міжнародних відносин № 323 з поглибленим вивченням іноземної мови | вул. Олександра Мишуги, 5   | Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації    | 12790,8 | 159 | 10,5         | 3 | фундамент - цегла стіни-цегла, покрівля-шифер, перекриття-залізобетон сходи-залізобетон                              | Пошкоджено вікна, двері, часткова руйнація фасаду та даху  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 43 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6                              | вул. Лариси Руденко, 8А     | Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації    | 3561,8  | 118 | 10,8         | 3 | фундамент - бетон стіни-цегла/залізобетон, покрівля-рулонна, перекриття-залізобетон                                  | Пошкоджено вікна, двері, частково пошкоджено покрівлю  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 44 | Дошкільний навчальний заклад №20   | вул. Олександра Кошиця, 5Г  | Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації    | 1709,7  | 65  | 6,81         | 2 | фундамент - бетон стіни-керамзитобетонні панелі покрівля-суміщена, рубероїд перекриття-залізобетон сходи-залізобетон | Пошкоджено вікна, двері  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 45 | Школа І-ІІІ ступенів № 321   | вул. Теодора Драйзера, 40Б  | Управління освіти Десянської районної в м. Києві державної адміністрації    | 10769   | 452 | 3 м / поверх | 3 | крупнопанельна система / керамзитобетонні панелі / покрівля пласка   | Пошкоджено вікна, двері металопластикові, двері протипожежні вхідні, двері дерев'яні внутрішні, склопакети   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 46 | Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 111                                | вул. Оноре де Бальзака, 55А | Управління освіти Десянської районної в м. Києві державної адміністрації    | 5133    | 235 | 3 м / поверх | 3 | крупнопанельна система / керамзитобетонні панелі / покрівля пласка зі світлоаераційним ліхтарем                      | Пошкоджено вікна, двері металопластикові, двері дерев'яні внутрішні, двері вхідні, двері металеві протипожежні вхідні, світлоаераційний ліхтар (на даху) | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 47 | Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №125 комбінованого типу        | вул. Миколи Лаврухіна, 13Б  | Управління освіти Десянської районної в м. Києві державної адміністрації    | 5133    | 235 | 3 м / поверх | 3 | крупнопанельна система / керамзитобетонні панелі / покрівля пласка зі світлоаераційним ліхтарем                      | Пошкоджено вікна, двері вхідні   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |
| 48 | Дошкільний навчальний заклад №506  | Шосе Стратегічне, 54        | Управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації | 2500    | -   | -            | 2 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків,  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга | 01.06.2022 |



|    |  |                                 |   |         |            |      |   |  |   |   |            |            |
|----|--|---------------------------------|---|---------|------------|------|---|--|---|---|------------|------------|
| 49 | Заклад дошкільної освіти № 131   | вул. Демнівська, 49             | Управління освіти Голосівської районної в м. Києві державної адміністрації  | 1600    | 12,81      | -    | 2 | -  | Пошкодження склопакетів; пошкодження вікон незначні | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга    | 01.06.2022 |
| 50 | Школа I-III ступенів № 236 міста Києва   | вул. Академіка Заболотного, 144 | Управління освіти Голосівської районної в м. Києві державної адміністрації  | 5000    | -          | -    | 3 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків            | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга    | 01.06.2022 |
| 51 | Спеціальна школа-інтернат I-II ступенів № 7 міста Києва  | вул. Академіка Заболотного, 146 | Управління освіти Голосівської районної в м. Києві державної адміністрації  | 8500    | 216,68     | -    | 4 | -  | Пошкодження віконних блоків,                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга    | 01.06.2022 |
| 52 | Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №17  | вул. П. Нишинського, 3          | Управління освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації | 950     | 27,45x34,6 | 6,6  | 2 | цегла/зб плита/ металопрофіль  | Пошкоджено вікна, двері, внутрішнє оздоблення       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга    | 01.06.2022 |
| 53 | Гімназія "Диалог"  | вул. Олександра Кошиця, 6       | Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації    | 15239,9 | 171        | 15,6 | 3 | фундамент - бетон, стіни-цегла, покрівля-рулонна, перекриття-залізобетон сходи-залізобетон                                 | Пошкоджено вікна                                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 54 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №242   | вул. Олександра Кошиця, 9-а     | Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації    | 1338,1  | 106        | 10,7 | 3 | фундамент - бетон стіни-керамзитобетонні панелі покрівля-металочерепиця по дереву перекриття-залізобетон сходи-залізобетон | Пошкоджено вікна та двері                           | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 55 | Дошкільний навчальний заклад №607  | вул. Богатирська, 16-А          | Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації   | 1348    | 1348       | 6,5  | 2 | Стіни- цегла, покрівля- рул/метал  | Пошкоджено вікна                                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 56 | Дошкільний навчальний заклад № 608   | вул. Богатирська, 18-Є          | Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації   | 1351    | 1351       | 6,5  | 2 | Стіни- цегла, покрівля- рул/метал  | Пошкоджено вікна                                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 57 | Дошкільний навчальний заклад № 52  | вул. Квітки Цілик, 48           | Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації   | 2518    | 2518       | 10   | 3 | Стіни- цегла, покрівля- метал/шифер  | Пошкоджено вікна, покрівля                          | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 58 | Дошкільний навчальний заклад № 613 компенсуючого типу, санаторний для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання | вул. Озерна, 8-А                | Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації   | 1356    | 1356       | 6,5  | 2 | Стіни- цегла, покрівля- рул/метал  | Пошкоджено вікна                                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 59 | Середня загальноосвітня школа № 262  | вул. Галицька, 5А               | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації   | 5989    | -          | 10   | 3 | Фундамент(цегла), стіни (цегла); перекриття (з/б), покрівля (шифер)  | Пошкоджено вікна                                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |

|    |  |                                |  |        |          |      |   |  |  |   |            |            |
|----|--|--------------------------------|--|--------|----------|------|---|--|--|---|------------|------------|
| 60 | Дошкільний навчальний заклад № 482 "Витокі"  | вул. Виговського, 14-А         | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації    | 1414   | -        | 6    | 2 | Фундамент (з/б блоки, цегла), стіни (цегла), перекриття (з/б пан.), покрівля (шифер)                                       | Пошкоджено вікна   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 61 | Дошкільний навчальний заклад загального типу №96   | вул. Червонополіська, 19       | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації    | 665    | -        | 7    | 2 | Фундамент (з/б блоки, цегла), стіни (цегла), перекриття (з/б пан.), покрівля (рулонна)                                     | Пошкоджено вікна   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 62 | Дошкільний навчальний заклад №163 ясла-садок компенсуючого типу (санаторний) для дітей хворих на туберкульоз та інфікованих мікробактеріями туберкульозу | вул. Копилівська, 55           | Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації    | 2974   |          | 8    | 2 | Фундамент (з/б блоки), стіни (з/б), перекриття (з/б пан.), покрівля (шифер)  | Пошкоджено вікна   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 63 | Спеціалізована школа № 131   | вул. Вольгельмут Литвиненко, 2 | Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації  | 1895,1 | 42       | -    | 4 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 64 | Дошкільний навчальний заклад № 682   | вул. Синьоозерна, 6            | Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації  | 655,2  | 12       | -    | 2 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 65 | Середня загальноосвітня школа № 140  | вул. Львівська, 47/8           | Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації  | 2763   | 42       | -    | 4 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 66 | Дошкільний навчальний заклад № 200   | вул. Академіка Сфремова, 9-А   | Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації  | 1387,6 | 18       | -    | 2 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 67 | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат  | вул. Федори Пушиної, 54        | Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації  | 2364   | 10       | -    | 3 | -  | Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 68 | Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 169  | пров. Мефодіївській, 4-А       | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 4700   | 43 x 70  | 7,4  | 2 | Конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла, обл. плитка, перекриття - з/б плити, покрівля - рулонна | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 69 | ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 101   | вул. Коперника, 8              | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 1684   | 44 x 65  | 15   | 4 | конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перекриття - з/б бетон, покрівля - металічна    | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |
| 70 | Школа І-ІІІ ступенів № 27  | вул. Туполєва, 20С             | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації | 2165   | 105 x 54 | 9,36 | 4 | конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перекриття - з/бетон, покрівля - рулонна        | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VIII черга | 01.08.2022 |

|  |   |                                  |   |         |           |      |   |  |   |   |            |            |
|--|---|----------------------------------|---|---------|-----------|------|---|--|---|---|------------|------------|
| 71                                       | Школа І-ІІІ ступенів № 95   | вул. Данила Щербаківського, 61-г | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації  | 2161    | 54 x 105  | 10,2 | 4 | конструктивна система - стінова, фундамент - з/б блоки, стіни - цегла червона, перериття - з/б панелі, покрівля - рулонна, шифер | Пошкодження вікон                               | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VІІІ черга | 01.08.2022 |
| 72                                       | Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 139 з поглибленим вивченням математики          | провулок Татарський, 1           | Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації  | 1960    | 80 x 30   | 16   | 4 | Система каркасна, фундамент залізобетонний, стіни - червона цегла, перекриття дерев'яні, дах - металевий                         | Пошкодження вікон                               | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VІІІ черга | 01.08.2022 |
| <b>Об'єкти закладів охорони здоров'я</b> |   |                                  |   |         |           |      |   |  |   |   |            |            |
| 73                                       | Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №7"            | вул. Михайла Котельникова, 95    | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 13943,2 | 75,0*48,0 | 24   | 7 | Стінова конструкція будівлі: Фундамент - з/б, Стіни - з/б стінові панелі, Покрівля - рулонна, Перекриття- з/б, підлога-бетон     | Пошкоджені вікна, фасад, вхідна група, кабінети | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | ІІ черга   | 10.06.2022 |
| 74                                       | Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський клінічний онкологічний центр" | вул. Верховинна, 69              | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 24613,4 | 24613,4   | 30   | 9 | Залізобетонне-панельне перекриття  | Пошкоджені вікна в будівлі                      | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | ІІ черга   | 10.06.2022 |

|    |  |                                    |   |   |         |      |          |  |  |   |          |            |
|----|--|------------------------------------|---|---|---------|------|----------|--|--|---|----------|------------|
| 75 | Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня»                       | Пуша-Водиця, вул. Квітки Ціцик, 10 | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | Будівля головний корпус(легенево відділення) - 2529,7 |         | 14   | 3        | стіна цегляна кладка, матеріал стін цегла  | Пошкодження вікон, фундаменту, ганку, стіни та стеля, каналізаційна система                | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | II черга | 10.06.2022 |
|    |  |                                    |   | Адміністративна будівля - 165                         |         | 6    | 1        | стіна цегляна кладка, матеріал стін цегла  | Пошкодження вікон, мережа опалення, покривля даху, внутрішнє опорядження, тріщини у стінах |   |          |            |
|    |  |                                    |   | Будівля харчоблоку - 138                              |         | 6    | 1        | стіна цегляна кладка, матеріал стін цегла  | Пошкоджено вікна, тріщини по стінам, деформація дверної коробки, просідання даху комори    |   |          |            |
|    |  |                                    |   | Майстерня - 59,6                                      |         | 6    | 1        | стіни цегляна кладка, матеріал цегла, без утеплення дах - шифер  | Пошкоджено вікна, фасад, дах, карниз, стіни  |   |          |            |
|    |  |                                    |   | Будівля господарського блоку (котельня) - 442         |         | 6    | 1        | стіни цегляна кладка, матеріал цегла, без утеплення дах - шифер  | Пошкоджені вікна, фасад, стіни, цегляна кладка   |   |          |            |
|    |  |                                    |   | Будівля кістково туберкульозного відділення - 2295,6  |         | 12   | 3        | стіни цегляна кладка, матеріал цегла   | Пошкоджені вікна, фасад, фундамент та ганок  |   |          |            |
| 76 | База спеціального медичного постачання міста Києва (склад 1025)  | Пуша-Водиця, вул. Селянська, 5     | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 1472,8  |         | 5,26 | 1 поверх | Стіновва (цегла)   | Пошкоджено 75% будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | II черга | 10.06.2022 |
| 77 | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Святошинського району м Києва | вул. Чорнобильська, 5/7            | Святошинська районна в м Києві державна адміністрація                         | 1280  | 80 x 16 | 13,2 | 4        | Фундамент - бетонні блоки, стіни - цегла, перегородки - гіпсові плити та цегла, покривля - рубероїд, м'яка, перекриття - залізо-бетонні плити, вікна - металоплатикові | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | II черга | 10.06.2022 |

|    |  |                                |   |                              |        |       |                 |  |  |   |          |            |
|----|--|--------------------------------|---|------------------------------|--------|-------|-----------------|--|--|---|----------|------------|
| 78 | КП «Фармація»  | вул. Виговського, 14           | Виконавчий орган<br>Київської міської ради<br>(КМДА)                          | Аптека № 95 -<br>129,1       | 121,9  | 3,21  | 1й поверх з 3х  | Фундамент-бетонний,<br>Стіни-цегляні<br>Перекриття-залізобетонні панелі,<br>Підлога-лінолеум, плитка, гранітна<br>кроска | Пошкодження вікон                          | Попереднє<br>обстеження<br>згідно з<br>технічним<br>завданням | II черга | 10.06.2022 |
|    |  | вул. Червоноцильська,<br>14/14 |   | Аптека №72 -<br>150,6        | 125,5  | 3,0   | 1й поверх з 6ти | Фундамент-з/б блоки,<br>Стіни-цегляні<br>Покрівля-шифер<br>Перекриття-залізобетонні панелі,<br>Підлога-цементна, плитка, | Пошкодження вікон                          |   |          |            |
|    |  | проспект Перемоги,<br>148/1    |   | Аптека №78 -<br>479,2        | 359,8  | 3,32  | 1й поверх з 9ти | Фундамент-бетон бл.,<br>Стіни- з/б бетон<br>Покрівля-рубероїд<br>Перекриття-з/б бетон479 2;<br>Підлога-цементна, плитка  | Пошкодження вікон                          |   |          |            |
|    |  | вул. Ак Туполева, 28           |   | Аптека №86 -<br>225,7        | 173,6  | 3,50  | 1й поверх з 5ти | Фундамент-з/б блоки,<br>Стіни- керамзитобетон<br>Перекриття-залізобетонні панелі,<br>Підлога- плитка,                    | Пошкодження вікон                          |   |          |            |
|    |  | вул. Щусьва, 2/19              |   | Аптека №121 -<br>240,1       | 184,7  | 3,60  | 1й поверх з 5ти | Фундамент-цегла,<br>Стіни-цегляні<br>Перекриття-залізобетонні панелі,<br>Підлога- плитка                                 | Пошкодження вікон                          |   |          |            |
| 79 | Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни»         | вул. Федора Максименка, 26     | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 5573,4                       | 120x80 | 48    | 12              | каркас колони з навісними панелями, цегла  | Пошкодження вікон, стін                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням             | II черга | 10.06.2022 |
| 80 | Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська студентська поліклініка»                       | вул. Політехнічна, 25/29       | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 7441,8                       | 7441,8 | 26,75 | 7               | стінова  | Пошкоджено вікна                           | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням             | II черга | 10.06.2022 |
| 81 | Комунальне некомерційне підприємство "Київська стоматологія" Філія Святошинського району міста Києва | вул. Чорнобильська, 13-Б       | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 741,4                        | 741,4  | 5,6   | 2               | Стінова  | Пошкоджено вікна                           | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням             | II черга | 10.06.2022 |
| 82 | Територіальне медичне об'єднання "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ"   | вул. Юнкерова, 28              | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | Лікувальний корпус №2 - 1341 | 374,6  | 3,75  | 1               | Стіни-дерев'яні, обкладені цеглою, перекриття-дерев'яні, покрівля-шифер, односкатна                                      | Пошкодження даху, фасаду                   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням             | II черга | 10.06.2022 |
|    |  |                                |   | Спальний корпус №3 - 662     | 421,2  | 3,63  | 1               |  | Пошкодження даху, фасаду                   |   |          |            |
|    |  |                                |   | Спальний корпус №4 - 1322    | 571,8  | 3,65  | 1               |  | Пошкодження даху, внутрішнього опорядження |   |          |            |
|    |  |                                |   | Харчоблок - 2137             | 591,2  | 3,85  | 1               | Стіни- цегла, перекриття-з/б, покрівля-шифер, односкатна   | Пошкодження даху, вікон                    |   |          |            |
|    |  |                                |   | Будівля електросон - 832     | 215,9  | 3,3   | 1               | Стіни- цегла, перекриття-дерев'яні, покрівля-шифер, односкатна   | Пошкоджені вікна                           |   |          |            |

|    |  |  |   |   |                  |              |             |  |   |   |          |            |
|----|--|--|---|---|------------------|--------------|-------------|--|---|---|----------|------------|
| 83 | Дитячий спеціалізований санаторій "Орлято" Територіального медичного об'єднання "Санаторного лікування" (Будівлі спального корпусу (три комплекси), актової зали, лабораторії) | вул. Курортна, 19, смт. Ворзель, Київська область                | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | Спальний корпус - 1593,5  | 3391,5           | 9,35         | 3           | Капітальна цегляна будівля, стінова, з несучими зовнішніми стінами. Стіни – цегляні. Перетинки над прорізами вікон і дверей – збірні залізобетонні брускви. Дах – несуміщений. Покрівля – плоска, накрита синтетичною мембраною. | Пошкодження зовнішніх стін, фундаменту, аварійних сходів, вікон і дверей, утеплення і оздоблення фасаду, покрівлі, внутрішнього опорядження | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | II черга | 10.06.2022 |
| 84 | Дитячий санаторій "Салют" Територіального медичного об'єднання "Санаторного лікування"   | Пуща-Водиця, вул. Квітки Цісик, 20                               | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 191,2   | 144,8            | 5,206        | 1           | стінова цегляна конструкція, покрівля односкатна, руберойд, оцинковане залізо  | Зруйновано цегляну кладку тильної стіни, пошкоджено покрівлю, зруйновано відливи.   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | II черга | 10.06.2022 |
| 85 | Дитячий санаторій "Ялинка" Територіального медичного об'єднання "Санаторного лікування"  | Пуща-Водиця, 7 лінія   | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | Спальний корпус на 240 місць - 1638,5<br>Спальний корпус на 120 місць - 2026,3                    | 4755,4<br>2941,1 | 13,4<br>8    | 4<br>2      | фундамент блоки з/б, стіни цегла, перекриття з/б плити, сходи з/б<br>фундамент блоки з/б, стіни цегла, перекриття з/б плити, сходи з/б   |   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | II черга | 10.06.2022 |
| 86 | Дитячий санаторій "Лісова поляна" Територіального медичного об'єднання "Санаторного лікування"   | 19 км Житомирського шосе   | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 269,8   | 138,3            | 3,3          | 1           | Стіни-дерев, обкладені цеглою, перекриття-дерев'яні, покрівля-шифер, односкатна  | Пошкодженні вікна   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | II черга | 10.06.2022 |
| 87 | Дитячий спеціалізований санаторій "Лісний" Територіального медичного об'єднання "Санаторного лікування"  | м Ірпінь, вул. Ломоносова, 51А                                   | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | Спальний корпус - 2000<br>Господарський склад - 375<br>Адміністративно-господарський корпус - 250 | 630<br>86<br>106 | 10<br>5<br>5 | 2<br>1<br>1 | тип стін -цегла<br>тип покрівлі шифер<br>тип покрівлі шифер  | Пошкоджені вікна, дах, стеля  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | II черга | 10.06.2022 |
| 88 | База спеціального медичного постачання міста Києва (склад 1166)  | Київська обл., Броварський р-н, с. Шевченкове, вул. Київська, 50 | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 3692  | -                | -            | 1           | -  | Пошкоджені вікна, вхідна група  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IX черга | 15.08.2022 |
| 89 | База спеціального медичного постачання міста Києва (склад 1132)  | Київська обл., смт. Макарів, вул. Періотравнева, 66              | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 4979,3  | -                | -            | 1           | -  | Пошкоджені вікна  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IX черга | 15.08.2022 |



|    |   |                               |   |  |        |      |   |                 |                          |   |          |            |
|----|---|-------------------------------|---|--|--------|------|---|-----------------|--------------------------|---|----------|------------|
| 90 | Комунальне некомерційне підприємство "Фтизіатрія" | Гостомельське шосе, 8 ЛПТ А-4 | Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | Лабораторно-допоміжний корпус - 1474,7 м2                    | 384,8  | 14,2 | 4 | цегляна будівля | Пошкоджений фасад, вікна | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IX черга | 15 08.2022 |
|    |   | Гостомельське шосе, 8 ЛПТ Ж   |   | Паталогоанатомічний корпус - 109,1 м2                        | 175,0  | 3,3  | 1 | цегляна будівля | Пошкоджений фасад, вікна |   |          |            |
|    |   | Гостомельське шосе, 8 ЛПТ К   |   | Харчоблок - 362,6 м2   | 246,8  | 7,9  | 1 | цегляна будівля | Пошкоджений фасад, вікна |   |          |            |
|    |   | Гостомельське шосе, 8 ЛПТ Б-3 |   | Корпус малих форм туберкульозу - 5912 м2                     | 2092,0 | 10,7 | 3 | цегляна будівля | Пошкоджений фасад, вікна |   |          |            |
|    |   | Гостомельське шосе, 8 ЛПТ Д   |   | Господарський корпус (пральня) - 348,5 м2                    | 420,8  | 3,1  | 1 | цегляна будівля | Пошкоджений фасад        |   |          |            |
|    |   | Гостомельське шосе, 8 ЛПТ П   |   | Прохідна головного в'їзду - 11,6 м2                          | 17,4   | 3,1  | 1 | цегляна будівля | Пошкоджені ворота        |   |          |            |
|    |   | Гостомельське шосе, 8 ЛПТ О-3 |   | Лікувальний корпус (відкритих форм туберкульозу) - 5609,3 м2 | 2067,3 | 12,0 | 3 | цегляна будівля | Пошкоджений фасад, вікна |   |          |            |

**Об'єкти закладів соціального захисту**

|    |   |                             |  |                               |             |       |   |   |  |   |           |            |
|----|---|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------|-------|---|---|--|---|-----------|------------|
| 91 | Київський пансіонат ветеранів праці   | вул. Кубанської України, 2  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 450 м2                        | 18,2 x 24,7 | 9,5 м | 1 | Конструктивна схема будівлі: стінова, стіни товщиною 510 мм і 380 мм виконані із керамічної цегли. Покриття 1-6 є 18-ти метрові збірні залізобетонні, двоскатні двотаврові балки та ребристі плити 1,5x6,0 м. Покрівля плоска м'яка, рулонна з водовідведенням. Підлога - керамічна плитка, паркет. Віконні прорізи - металевопластикові. | Актова зала корпусу літ. "Д" - зруйновані конструктивні елементи опорних стін, внаслідок чого відбувся зсув балок перекриття, обвал покривів і несучої стіни, зруйновані стіни та обладнання з обладнання зали, комунікації пошкоджені | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | III черга | 15 06.2022 |
| 92 | Пуша-Водицький психоневрологічний інтернат  | Пуша-Водиця, вул. Міська, 2 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | Лікувальний корпус 4731 кв. м | 242 м       | 8 м   | 2 | стіни з цегли, дах профнастил   | Пошкоджено вікна   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | III черга | 15 06.2022 |
|    |   |                             |  | Майстерня 56,4 кв. м          | 20 м        | 3 м   | 1 | стіни з цегли, дах шифер  | Пошкоджено дах та вікна  |   |           |            |
|    |   |                             |  | Морг 109,1 кв. м              | 25 м        | 3,7 м | 1 | стіни з цегли, дах шифер  | Пошкоджено дах та вікна  |   |           |            |
|    |   |                             |  | Склад - 395,7 кв. м           | 53 м        | 4,3 м | 1 | стіни з цегли, дах шифер  | Пошкоджено дах та вікна  |   |           |            |
|    |   |                             |  | Теплиця - 207 кв. м           | 44 м        | 6 м   | 2 | стіни з цегли та скла, дах шифер та скло  | Пошкоджено дах, фасад  |   |           |            |
| 93 | Відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району | вул. Мостишка, 14           | Подільська районна в. м. Києві державна адміністрація                            | 64                            | 196         | -     | 1 | -   | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | III черга | 15 06.2022 |

|  |   |                                   |  |        |                      |          |              |   |  |   |           |            |
|--|---|-----------------------------------|--|--------|----------------------|----------|--------------|---|--|---|-----------|------------|
| 94   | Відділення денного перебування Територіального центру соціального обслуговування Подільського району                      | вул. Кирилівська, 115/3           | Подільська районна в м. Києві державна адміністрація                             | 50     | 18                   | -        | 1            | -   | Пошкодження вікон                                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | III черга | 15.06.2022 |
| 95   | Відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району | вул. Галицька, 13                 | Подільська районна в м. Києві державна адміністрація                             | 47     | 10                   | -        | 2            | -   | Пошкодження вікон                                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | III черга | 15.06.2022 |
| 96   | Територіального центру соціального обслуговування Шевченківського району м. Києва   | вул. Гаврилишина, 11-А            | Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація                          | -      | -                    | -        | -            | -   | Пошкодження вікон                                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IX черга  | 15.08.2022 |
| 97   | Територіальний центр соціального обслуговування Святошинського району м. Києва  | вул. Чорнобильська, 9             | Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація                           | 104,4  | 3,87                 | 1,45     | 9 (1 поверх) | -   | Пошкодження вікон                                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IX черга  | 15.08.2022 |
| 98   | Київський психоневрологічний інтернат   | м. Київ, вул. Миколи Юнкерова, 37 | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 16 000 | 115 м                | 1,7- 2 м |              | Труби ПВД діаметром 50Мм для зовнішнього прокладання на глибині 1,7-2 м   | Пошкодження зовнішньої мережі трубопроводу ХВП 100 м | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IX черга  | 15.08.2022 |
|  |   |                                   |  | 843,7  | 254,6 м <sup>2</sup> | 7,1      | 1            | Матеріал стін -цегла, облицьований штукатуркою<br>Перекриття - залізобетонні плити  | Тріщини у стінах                                     |   |           |            |
|  |   |                                   |  | 1137,1 | 43 м <sup>2</sup>    | 9,55     | 2            | Покрівля з металочерепиці житлового корпусу № 2   | Пошкоджено покрівлю даху                             |   |           |            |
|  |   |                                   |  | 591,2  | 11 м <sup>2</sup>    | 7,1      | 1            | Покрівля ідальні з металочерепиці   | Пошкоджено покрівлю даху ідальні                     |   |           |            |
|  |   |                                   |  | 1137,1 | 7,6 м <sup>2</sup>   | 9,55     | 2            | Вікна   | Пошкоджено алюмінієву фурнітуру вікон                |   |           |            |
| <b>Будівлі адміністративного призначення</b> |   |                                   |  |        |                      |          |              |   |  |   |           |            |
| 99   | Приміщення Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації  | просп. Повітрофлотський, 41       | Солом'янська районної в м. Києві державної адміністрації                         | 2769   | 56,32x53,2x40,0      | 19,98    | 4            | Монолітний залізобетонний каркас<br>Плоска рулонна та частково світлопрозора покрівля<br>Вентильований фасад, частково світлопрозорий фасад на алюмінієвих конструкціях | Пошкодження фасаду, стін, вікон                      | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IV черга  | 17.06.2022 |
| 100  | Адміністративна будівля ОД-508 КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"        | вул. Федора Максименка, 16        | Оболонська районна в місті Києві районна адміністрація                           | 250    | 120                  | 6,5      | 2            | Стіни - цегла, покрівля - оцинковані покрівельні листи  | Пошкодження вікон                                    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IX черга  | 15.08.2022 |

|     |   |                             |  |      |   |   |   |   |                                   |   |          |            |
|-----|---|-----------------------------|--|------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|----------|------------|
| 101 | Адміністративна будівля КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | вул. Межова, 25             | Подільська районна в м Києві державна адміністрація  | 1105 | - | - | 5 | - | Пошкодження вікон                 | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IX черга | 15.08.2022 |
| 102 | Адміністративна будівля КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | вул. Івана Віговського, 10В | Подільська районна в м Києві державна адміністрація  | 326  | - | - | 2 | - | Пошкодження вікон                 | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IX черга | 15.08.2022 |
| 103 | Комплекс будівель   | вул. Вишгородська, 21       | Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)                                 | -    | - | - | - | - | Пошкодження вікон, покрівлі, стін | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IX черга | 15.08.2022 |
| 104 | Адміністративна будівля (3 поверх)  | вул. Дегтярівська, 3А       | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) | -    | - | - | 3 | - | Пошкодження вікон                 | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | IX черга | 15.08.2022 |

**Об'єкти житлово-комунального господарства**

|     |  |                         |  |        |                            |      |   |   |                                    |   |         |            |
|-----|--|-------------------------|--|--------|----------------------------|------|---|---|------------------------------------|---|---------|------------|
| 105 | Будівля котельні (0000226)   | вул. Васильківська, 5/7 | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 261    | 27,53x6,83<br>10,86x6,54   | 6,28 | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 106 | Будівля котельні (0007918/1)   | просп. Науки 31         | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 692,2  | 31,26x18,33<br>5,65x20,97  | 7,13 | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - глиняна цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 107 | Будівля котельні, (0007961/1)  | просп. Науки, 47        | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 2925,7 | 33,24x25,31<br>39,41x24,67 | 7,1  | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла, навісні з/б стінові панелі<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                    | Пошкодження вікон з рамами будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 108 | Будівля котельні (0022706/3)   | вул. Деревообробна, 3   | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 309,4  | 31,57x6                    | 5,8  | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 109 | Будівля котельні (0000176/1)   | вул. Васильківська, 8Б  | Київради (Київської міської державної адміністрації) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"                     | 499,9  | 37,13x12,82                | 7,6  | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 110 | Будівля котельні (0003715)   | вул. Голошівська, 19    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 208,5  | 28,9x6,53                  | 4,6  | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 111 | Будівля котельні (0008004/1)   | Стратегічне шосе, 54    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 102,1  | 15,81x6,46                 | 4,5  | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 112 | Буд частина окр розташ котельні з фундаментами під дві дим труби (S=512,6 м, кв) | вул. Підвисоцького, 4-Б | Київради (Київської міської державної адміністрації) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"                     | 502,5  | 30,74x13,02<br>12,66x5,74  | 8,25 | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 113 | Будівля котельні (0000119)   | вул. Маричанська, 10    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 200,1  | 21,36x9,37                 | 5,69 | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - глиняна цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів та з азбестоцементних хвилястих листів | Пошкодження вікон з рамами будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |

|     |  |                          |  |             |                         |       |   |   |  |   |         |            |
|-----|--|--------------------------|--|-------------|-------------------------|-------|---|---|--|---|---------|------------|
| 114 | Будівля котельні (0002752/1)   | вул. Бударіна, 3         | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 1158,1      | 30,80x18,80             | 5,4   | 2   | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі                                     | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 115 | Будівля котельні (0001247/1)   | вул. Максименка, 26      | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 596,1       | 46,35x13,15             | 7,5   | 2   | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі                                     | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 116 | Будівля котельні (0001315)   | вул. Максименка, 28      | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 195,4       | 20,70x13,20             | 4,3   | 1   | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі                                     | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 117 | Будівля котельні (0001776)   | вул. Максименка, 6       | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 246,7       | 21,70x9,85              | 9,2   | 2   | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі                                     | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 118 | Будівля котельні (0001291), котли ННІСТУ-5 (0010927), (0010926), (0010928), (0001293), Труба димова металева (0001295) | вул. Миська, 2           | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 192,3       | 34,26x11,88             | 4,9   | 1   | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - глиняна цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - азбестоцементних хвилястих листів                        | Пошкодження даху котельні, з/б плит перекриття, вікон з рамами будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 119 | Будівля котельні (0007206)   | 19 км Житомирського шосе | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 171,7       | 18,75x6,52<br>8,30x5,95 | 5,22  | 1   | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі                                     | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 120 | Будівля котельні по (0024685)  | вул. Берковецька, 6      | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 194,6       | 15,38x12,65             | 4,35  | 1   | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі                                     | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 121 | Будівля першої зали Котельні (000031467/000)   | вул. Полкова, 57         | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 744,3       | 52,32x17,78             | 16,57 | 2   | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегляні, навісні керамзитобетонні стінові панелі<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів | Пошкодження вікон з рамами будівлі                                     | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
|     | 976  |                          |  | 50,72x18,04 | 7,45                    | 2     | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегляні, навісні керамзитобетонні стінові панелі<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів |   |  |   |         |            |
| 122 | БУДІВЛЯ КОТЕЛЬНІ (0003303)   | вул. Котельникова, 62    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 706,12      | 37,42x18,87             | 6     | 1   | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів  | Пошкодження вікон з рамами будівлі                                     | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |

|     |   |                       |   |       |                          |       |   |   |  |   |         |            |
|-----|---|-----------------------|---|-------|--------------------------|-------|---|---|--|---|---------|------------|
| 123 | Будівля котельні (0002678/1)                          | вул Крамського, 16    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 419,4 | 30,62x9,82<br>9,47x6,40  | 8,7   | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів              | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 124 | Будівля котельні (0003136)                            | вул Крамського, 21    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 314,6 | 30,88x9,75               | 10,46 | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів              | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 125 | Будівля котельні                                      | вул Депутатська, 2    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 939   | 70x13                    | 7,4   | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів              | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 126 | Будівля котельні (0003049)                            | вул Перемоги, 113     | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 226,4 | 14,9x13,4                | 4,2   | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів              | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 127 | Будівля котельні (0003147)                            | вул Дніпровська, 1А   | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 799,7 | 45x19                    | 10,5  | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів              | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 128 | Будівля котельні (0001583)                            | вул Богатирська, 30   | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 770,7 | 60x12,90                 | 7,75  | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - з/б стінові панелі<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 129 | Будівля котельні з котлами (3шт - ТГВ-8м) (0001111/1) | вул Попова, 4         | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 558,4 | 37,25x13,08<br>8,12x5,10 | 8     | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів              | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 130 | Будівля котельні (0001762)                            | вул Мостицька, 6      | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 244,3 | 25,05x9,75               | 9,4   | 2 | Будівля стінова<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів               | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 131 | Будівля котельні (0001040)                            | вул Половецька, 14/16 | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 1594  | 24,78x9,78<br>3,99x4,16  | 6,35  | 1 | Будівля стінова<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів               | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 132 | ЦТП окр. розт. СЕВП-33, будівля                       | вул Кошиця, 9Б        | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 508   | 26,85x18,92              | 6     | 1 | Будівля стінова<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів               | Руйнування віконних конструкцій (11 вікон) тріщини несучих конструкцій будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |



|     |  |                          |   |        |             |       |   |  |   |   |         |            |
|-----|--|--------------------------|---|--------|-------------|-------|---|--|---|---|---------|------------|
| 133 | ЦТП окр розт СТВП-24-Б, будівля                                | просп Григоренка, 39Б    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 471,6  | 35,47x16,21 | 6,7   | 2 | Будівля стінова<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегляні<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                                | Руйнування віконних конструкцій і дверей (13 вікон, 4 дверей) тріщини несучих конструкцій будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 134 | Теплові мережі ЦО просп Свободи, 10 від ТК-104а/6-2 до будинку | просп Свободи, 10        | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | -      | -           | -     | - | -  | Пошкодження обладнання  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 135 | Будівля котельні, РК "Виноградар"                              | вул. Світлицького, 34    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 1723,6 | 69,52x24,78 | 12,15 | 3 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - з/б навісні стінові панелі<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів            | Пошкодження вікон з рамами будівлі головного корпусу, котельного відділення                       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
|     | Будівля ГРП  |                          |   | 35,7   | 9,34x3,82   | 3,36  | 1 | Будівля стінова<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегляні<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                                | Пошкодження вікон з рамами будівлі головного корпусу, котельного відділення                       |   |         |            |
| 136 | БУДІВЛЯ КОТЕЛЬНОЇ  | вул. Робітнича, 1-А      | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 3861,1 | 44,18x87,4  | 7,03  | 3 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - з/б навісні стінові панелі<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів            | Пошкодження вікон з рамами будівель   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
|     | ГРП  |                          |   | 120,9  | 6,47x18,68  | 4,46  | 1 | Будівля стінова<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегляні<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                                | Пошкодження вікон з рамами будівель   |   |         |            |
|     | Будівля МАЗУТОНАСОСНОЇ   |                          |   | 690,8  | 36,49x18,93 | 5,75  | 1 | Будівля - каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегляні<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                             | Пошкодження вікон з рамами будівель   |   |         |            |
|     | ЕЛЕКТРО-ЦИТОВА ДРЕНАЖНОЇ НАСОСНОЇ по вул. Робітнича 1-А        |                          |   | -      | -           | -     | - | Будівля стінова<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегляні<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                                | Пошкодження вікон з рамами будівель   |   |         |            |
|     | СКЛАД РІДКИХ РЕАГЕНТІВ   |                          |   | 126,4  | 18,9x6,7    | 7,36  | 1 | Будівля - каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегляні, з/б навісні стінові панелі<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів | Пошкодження вікон з рамами будівель   |   |         |            |
| 137 | Будівля котельні   | вул. Червонопільська, 5А | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 1001,5 | 50x20       | 8,92  | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                                 | Пошкодження вікон з рамами будівель   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 138 | Будівля котельні (0004907/1)                                   | вул. Багговугівська, 36А | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 715,6  | 51,1x14     | 7,5   | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                                 | Пошкодження вікон з рамами будівель   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |

|     |  |                            |   |        |                         |      |   |  |  |   |         |            |
|-----|--|----------------------------|---|--------|-------------------------|------|---|--|--|---|---------|------------|
| 139 | Будівля котельні (0022628/1)                         | вул. Бориспільська, 19     | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 825,6  | 42,8x18,6               | 7,2  | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - з/б навісні стінові панелі<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів          | Пошкодження вікон з рамами будівель  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 140 | ІТП окр будівля                                      | вул. Полкова, 72           | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 174,6  | 12,2x14,31              | 5,8  | 1 | Будівля стінова<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегляні<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                              | Вибито скло вікон та повністю зруйновано віконні рами                                  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 141 | ЦТП окр вул. Виговського, 22 будівля                 | вул. Виговського, 22       | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 201,3  | 9x22                    | 5,84 | 2 | Будівля стінова<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегляні<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                              | Вибито скло вікон та повністю зруйновано віконні рами                                  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 142 | ЦТП окр будівля                                      | вул. Виговського, 11А      | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 196    | 16,07x12,2              | 5,85 | 2 | Будівля стінова<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегляні<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                              | Вибито скло вікон та повністю зруйновано віконні рами                                  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 143 | ТМ ЦО від ТК-204/10 до бойлерної Ду-89               | вул. Щербаківського, 31 А  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | -      | -                       | -    | - | -  | Пошкодження обладнання   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 144 | ГОЛОВНИЙ КОРПУС СТ                                   | провулок Електриків, 17    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 2136,3 | 59,73x46                | 19   | 5 | Будівля каркасна<br>Фундамент - з/бетонний, паливовий<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                  | Пошкодження вікон з рамами будівлі головного корпусу                                   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 145 | Приміщення колишньої котельні вул.Д.Запольського 3/5 | вул. Д.Запольського, 3/5   | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 380,4  | 20x19                   | 9,37 | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - відсутнє<br>Покрівля - азбестоцементні хвилясті листи по дерев'яному каркасу | Пожежа даху приміщення та порушення несучих конструкцій стелі                          | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 146 | Будівля котельні (0000923)                           | вул. Татарська, 6          | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 184,4  | 19,2x9,62               | 4,22 | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - глиняна цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                       | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 147 | ЦТП окр будівля (2-х поверхова)                      | вул. Лаврухна Миколи, 13 А | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 412,97 | 22,51x6,43<br>23,76x9,5 | 5,29 | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                               | Зруйновано вікна в окремо розташованому Центральному тепловому пункті в кількості 18шт | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 148 | ТК-602 - ТК-603                                      | Вокзальна площа, 3         | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | -      | -                       | -    | - | -  | Пошкодження обладнання   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |

|     |  |                             |   |        |             |      |   |   |  |   |         |            |
|-----|--|-----------------------------|---|--------|-------------|------|---|---|--|---|---------|------------|
| 149 | TK-114в/6 до TK-610/1  | Повтрофлотський проспект    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | -      | -           | -    | - | -   | Пошкодження обладнання   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 150 | ЦТП (будівля прибудови)  | вул. Богатирська, 16        | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 296,3  | 23,14x12,29 | 5,8  | 2 | Будівля стінова<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                         | Вибито скло вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 151 | БУДІВЛЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ №11 з вбудованим ГПП (вул. Електриків, 31А) | вул. Електриків, 31А        | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 712,4  | 35,73x18,06 | 9,63 | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - з/бетонний<br>Стіни - бетонні блоки, цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів       | Вибито скло вікон та повністю зруйновано віконні рами, пошкодження дерев'яного фронтона  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 152 | Будівля котельні (0000781/1)   | вул. О.Теліги, 3г           | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 1220,5 | 65,94x17,97 | 8,7  | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - з/бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                      | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 153 | Будівля котельні (0002000/1)   | Артилерійський провулок, 7А | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 527,4  | 42,89x22,24 | 7,8  | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - з/бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - азбестоцементні хвилясті листи             | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 154 | Будівля котельні (0000726)   | вул. Новоукраїнська, 24А    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 405,8  | 31,07x13,06 | 7,5  | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - з/бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів                      | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 155 | Будівля котельні, (0001433/1)  | вул. Новікова-Прибоє, 11    | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 209,4  | 21,51x9,44  | 4,78 | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - з/бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - азбестоцементні хвилясті листи             | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 156 | Будівля котельні (0001275)   | вул. Юнкерова, 28           | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 97,5   | 9,24x10,55  | 3,66 | 1 | Будівля каркасна<br>Фундамент - з/бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - азбестоцементні хвилясті листи             | Пошкодження вікон з рамами будівлі   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 157 | Будівля котельні другої черги (0008122/1)                            | вул. Вернадського, 36Б      | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>"КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 1297,4 | 48,92x24,96 | 14,9 | 3 | Будівля - каркасна<br>Фундамент - бетонний<br>Стіни - з/б навісні стінові панелі<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів | Пошкодження вікон з рамами будівель головного корпусу, котельного відділення, димососного відділення, ГРП, мазутонасосної, електро-щитової дренажної насосної, складу рідких реагентів у результаті обстрілу | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |

|     |  |                     |  |         |               |       |   |  |   |   |         |            |
|-----|--|---------------------|--|---------|---------------|-------|---|--|---|---|---------|------------|
| 158 | Будівля котельні (0019083/1)   | вул. Лісова, 28     | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 953,1   | 44,73x18,8    | 6,5   | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - з/бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів               | Пошкодження вікон з рамами будівлі  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 159 | Будівля котельні (0001638)   | вул. Лісна, 1       | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 641     | 43,42x18,34   | 8,05  | 2 | Будівля каркасна<br>Фундамент - з/бетонний<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів               | Пошкодження вікон з рамами будівлі  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 160 | Головний корпус СТ   | вул. Жиланська, 85  | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | 6908,3  | 104,92x47,36  | 18,95 | 6 | Будівля каркасна<br>Фундамент - з/бетонний, пальовий<br>Стіни - цегла<br>Перекриття - з/б панелі<br>Покрівля - з рулонних матеріалів     | Пошкодження вікон з рамами будівлі головного корпусу  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 161 | Димова труба (металева) (0027440)  | вул. Радистів, 66   | Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО" | -       | -             | 28,5  | - | Димова труба - металева окреморозташована фундамент - залізобетон основа під трубу - цегла Висота 28,5 м                                 | З'явився видимий крен димової труби   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 162 | Головний корпус ТЕЦ-5 (інв. № ТЦ5-10300011007/001) Фасад зі сторони машинного відділення (ряд А) | вул. Промислова, 4  | СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»   | 23721,6 | 231,62x59,31  | 53,65 | 1 | Будівля головного корпусу - каркасна, колони металеві, стіни - панелі (металеві, керамзитобетонні); перегородки - залізобетонні, цегляні | Фасад ряду А відмітка +9м - +22м, площа 2500 м2 обстеження металевих конструкцій віконних блоків - склопрофіліт (для проектування заміни склопрофіліту не металопластикові вікна) | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
| 163 | Будівля котельні (інв. № 110024)   | проспект Правди, 85 | Приватне акціонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"   | 504,8   | 16,91 x 38,69 | 8     | 1 | будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів                         | 07.03.2022 року пошкоджено дах та стіну будівлі котельні, вибито всі рами та шибки в результаті попадання снігряду  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |

|     |  |                     |   |        |              |     |   |   |   |   |         |            |
|-----|--|---------------------|---|--------|--------------|-----|---|---|---|---|---------|------------|
| 164 | Адміністративна будівля (інв. № 110008), | проспект Правди, 85 | Приватне акціонерне товариство "КИВСПЕЦТРАНС" | 1190,0 | 61,5 x 19,35 | 9   | 3 | будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів      | Пошкоджено дах адміністративної будівлі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | V черга | 01.07.2022 |
|     | Ремонтні майстерні (інв. № 110020)       |                     |   | 2482,0 | 68,39x36,30  | 9   | 1 | будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - з/б панелі, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів | Пошкодження вікон                       |   |         |            |
|     | Будівля складу                           |                     |   | 2262   | 121,50x18,62 | 5   | 1 | будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля - шифер                    | Пошкодження вікон                       |   |         |            |
|     | Будівля складу мастил (інв. № 110005)    |                     |   | 75     | 11,40x6,55   | 3,5 | 1 | фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля - шифер  | Пошкодження вікон                       |   |         |            |
|     | Будівля ГРП (інв. № 110003)              |                     |   | 35     | 6,57x5,43    | 3,8 | 1 | фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів                          | Пошкодження вікон                       |   |         |            |
|     | Будівля бойлерної (інв. № 110009)        |                     |   | 104    | 15,8x6,59    | 5,8 | 2 | будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля - шифер                    | Пошкодження вікон                       |   |         |            |
|     | Будівля профлакторію (інв. № 110019)     |                     |   | 780    | 48,8x17,90   | 5,4 | 1 | будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів      | Пошкодження вікон                       |   |         |            |
|     | Будівля адміністративна (інв. № 110014)  |                     |   | 678    | 54,51x12,43  | 4,1 | 2 | будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів      | Пошкодження вікон                       |   |         |            |
|     | Будівля побутовий корпус                 |                     |   | 1757   | 72,30x24,30  | 5,4 | 1 | будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля - шифер                    | 01.08.2022                              |   |         |            |

**Об'єкти закладів культури**

|     |  |                           |   |        |               |      |   |  |  |   |           |            |
|-----|--|---------------------------|---|--------|---------------|------|---|--|--|---|-----------|------------|
| 165 | Дитяча музична школа №39 Оболонського району | вул Федора Максименка, 18 | Оболонська районна в м Києві державна адміністрація | 233,6  | 23,3м x 10,1м | 8,5  | один  | Конструктивна система будівлі-безкаркасна (стінова) Цегляна будівля Бетонмонолітний фундамент Покрівля чотирихкатна з профнастилу. | Пошкоджено покрівлю, фасад, двері, вікна, цоколь, внутрішні опораження | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |
| 166 | Київська дитяча музична школа №12            | вул. Межова, 25           | Подільська районна в м Києві державна адміністрація | 680,2  | -             | 7,2  | 2   | фундамент - з/б, стіни - цегла, перекриття - з/б   | Пошкодження вікон, дверей  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |
| 167 | Київська дитяча музична школа №35            | просп. Гонгадзе, 9А       | Подільська районна в м Києві державна адміністрація | 2004,9 | -             | 6,9  | 2   | фундамент - з/б, стіни - цегла, перекриття - з/б   | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |
| 168 | Центральна районна бібліотека ім. І.Франка   | вул Кирилівська, 117      | Подільська районна в м Києві державна адміністрація | 463,3  | -             | 3,75 | 9 (бібліотека на I поверсі житлового будинку) | фундамент - з/б, стіни - цегла, перекриття - з/б   | Пошкодження вікон, фасаду, дверей                                      | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |

|     |   |                            |   |        |  |     |   |  |   |   |           |            |
|-----|---|----------------------------|---|--------|--|-----|---|--|---|---|-----------|------------|
| 169 | Бібліотека №11 ім. Лесі Українки  | вул. І.Виговського, 20А    | Подільська районна в м. Києві державна адміністрація    | 337,5  | -  | 3,2 | 5 (бібліотека на I поверсі житлового будинку) | фундамент - з/б, стіни - цегла, перекриття - з/б   | Пошкодження вікон, стелі  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |
| 170 | Центр клубів за місцем проживання "Поділ" "Нивки"   | вул. І.Виговського, 14     | Подільська районна в м. Києві державна адміністрація    | 270    | -  | 3,5 | нежитлове приміщення - третій поверх          | стінова, цегла   | Пошкоджено вікна, тріщини у спортивному залі та роздягальні                           | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |
| 171 | Центр клубів за місцем проживання "Поділ" "Спарта"  | вул. Сирецька, 36          | Подільська районна в м. Києві державна адміністрація    | 215,2  | -  | 6   | нежитлове приміщення підвалу                  | стінова, цегла   | Тріщини на стінах   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |
| 172 | Центр клубів за місцем проживання "Поділ" "Чемпіон"   | вул. Світлицького, 35Б     | Подільська районна в м. Києві державна адміністрація    | 465,3  | -  | 4   | нежитлове приміщення другого поверху          | стінова, цегла   | Пошкодження стелі, тріщини на стінах  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |
| 173 | Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Київська дитяча школа мистецтв № 5 ім. Л.Ревуцького" | вул. Боршлагівська, 14     | Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація | 1345,7 | 4 клас - 5,5x2,96 6 клас - 5,4x5,6, коридор 18,27x1,78 | 2,9 | 1 та 2  | Металопластикові рами (1,8x1,5, 1,8x1,5, 1,72x2,3) подвійні клопакети                              | Пошкоджено вікна  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |
| 174 | Пункт видачі Бібліотеки №101  | вул. Старокиївська, 26     | Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація | 90,8   | 6x15   | 3,8 | 1   | Дерев'яні рами (2,25x2,95), стіна будинку - цегляна кладка   | Пошкоджена зовнішня стіна, та пошкоджено вікна, внутрішні відкоси та зовнішні відливи | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |
| 175 | Спеціалізована юнацька бібліотека імені Олени Телги   | вул. Щербаківського, 33    | Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація | 311    | 10x17  | 3,2 | 1   | Металопластикові рами (1,07x2,1 та 1,75x1,38), подвійні склопакети, стіни будинку - цегляна кладка | Пошкоджено вікна, внутрішні відкоси та зовнішні відливи                               | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |
| 176 | Бібліотека імені Миколи Костомарова   | вул. Щербаківського, 42/44 | Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація | 222    | 10x22,2  | 3,1 | 1   | Дерев'яні рами (2,08x1,86), стіни будинку - цегляна кладка   | Пошкоджено вікна та внутрішні відкоси та зовнішні відливи                             | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VII черга | 01.08.2022 |

**Об'єкти житлового фонду**

| Номер з/п | Найменування об'єкта              | Адреса розташування об'єкта     | Інформація щодо власника або управителя об'єкта   | Основні характеристики об'єкту |                                   |                    |                   |   | Короткий опис конструктивної системи об'єкту та його основних конструктивних елементів | Короткий опис стану об'єкту                       | Орієнтовний обсяг і склад робіт | Черговість | Строк |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|---|--|---|---------------------------------|------------|-------|
|           |                                   |                                 |   | Орієнтовна загальна площа, м2  | Рік зведення/початку експлуатації | Кількість поверхів | Кількість квартир |   |  |   |                                 |            |       |
| 177       | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Олександра Кошиця, 7       | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" | 16854                          | 1993                              | 10                 | 237               | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покривля (рулонна, рубероїд)                       | Пошкодження зовнішніх стін, вікон, балконів, згоріли квартири                          | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга                         | 01.06.2022 |       |
| 178       | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Соломії Крушельницької, 3А | ЖБК "Концертний- 2"   | 6826                           | 1996                              | 16                 | 111               | Фундамент (бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (керамзитобетон та залізобетон), перекриття (залізобетон), дах (лотковий, залізобетон), покривля (тверда, залізобетонні лотки) | Руйнування стін, даху, перекриттів, пошкодження внутрішніх мереж, вікон, балконів      | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | I черга                         | 01.06.2022 |       |



|     |                                   |                                  |   |         |      |    |     |  |   |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|---|---------|------|----|-----|--|---|---|----------|------------|
| 179 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Богатирська, 20              | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"                     | 11106,7 | 1977 | 9  | 144 | Фундамент (збірні блоки та залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)   | Пошкоджені дах, вікна, фасад, вхідні групи, зовнішні мережі (електропостачання), внутрішні мережі (газ, вода, каналізація, теплоснабження, ліфти) | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | I черга  | 01.06.2022 |
| 180 | Багатоквартирний житловий будинок | просп Свободи, 10                | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"                     | 3682    | 1963 | 5  | 72  | Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)                  | Пошкодження даху, вікон, фасаду   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | I черга  | 01.06.2022 |
| 181 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Ірпінська, 74               | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"                   | 12220   | 1989 | 10 | 159 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна)          | Пошкодження даху, вікон, фасаду, вхідної групи, внутрішні мережі (ліфт)   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | I черга  | 01.06.2022 |
| 182 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Чорнобильська, 9А           | ЖБК "Машинобудівник"  | 6866    | 1975 | 16 | 126 | Фундамент (залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский, цегла)   | Пошкодження даху, вікон, фасаду, вхідної групи  | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | I черга  | 01.06.2022 |
| 183 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Богдана Гаврилишина, 4       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва"                  | 4681    | 1976 | 12 | 83  | Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд) | Пошкодження даху, вікон, фасаду, вхідної групи, зовнішніх та внутрішніх мереж   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | I черга  | 01.06.2022 |
| 184 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Богдана Гаврилишина, 6       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва"                  | 13448,1 | 1974 | 10 | 216 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)                    | Пошкодження вікон, фасаду, зовнішніх та внутрішніх мереж  | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | I черга  | 01.06.2022 |
| 185 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Валерія Лобановського, 6А | ТОВ "ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ СЕРВІС"   | 12652,4 | -    | 27 | 126 | -  | Пошкодження даху, вікон, фасаду, зовнішніх мереж (каналізація) та внутрішніх мереж  | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | I черга  | 01.06.2022 |
| 186 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Михайла Котельникова, 80    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"                   | 3406    | -    | 9  | 108 | Несучі стіни (з/б перекриття), перекриття (залізобетон), покрівля (рубероїд)   | Пошкодження вікон, руйнування несучих конструкцій   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | I черга  | 01.06.2022 |
| 187 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Михайла Котельникова, 89    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"                   | 9035    | 1974 | 9  | 162 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон, залізобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)     | Пошкодження даху, вікон   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | I черга  | 01.06.2022 |
| 188 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Олександра Кошиця, 7А       | ОСББ "Сонячна околиця"  | 9733    | 1999 | 14 | 79  | -  | Пошкодження зовнішніх стін, вікон, балконів, згоріли квартири   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 189 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Соломі Крушельницької, 3    | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" | 12867   | 1997 | 10 | 197 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)           | Пошкодження вікон   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |



|     |                                   |                             |   |        |      |    |     |   |                             |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|---|--------|------|----|-----|---|-----------------------------|---|----------|------------|
| 200 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Олександра Мишуги, 9   | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" | 6932   | 1997 | 16 | 95  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон та залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд) | Пошкодження вікон, балконів | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 201 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Олександра Мишуги, 11  | Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва" | 6533   | 1996 | 16 | 95  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский), покрівля (рулонна, рубероїд)                                      | Пошкодження вікон, балконів | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 202 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Миколи Лаврухіна, 7    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"                     | 23594  | 1996 | 13 | 304 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна, рубероїд)                               | Пошкодження вікон, фасаду   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 203 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Миколи Лаврухіна, 7А   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"                     | 5165   | 1993 | 16 | 63  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна, рубероїд)                               | Пошкодження вікон, фасаду   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 204 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Миколи Лаврухіна, 11   | ЖБК "Хімік - 22"  | 19544  | 1996 | 13 | 304 | -   | Пошкодження вікон           | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 205 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Миколи Лаврухіна, 11А  | ЖБК "Суднобудівельник - 22"   | 4530   | -    | 16 | 63  | -   | Пошкодження вікон           | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 206 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Опоре де Бальзака, 55В | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"                     | 13420  | 2004 | 16 | 158 | Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна, рубероїд)            | Пошкодження вікон           | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 207 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Богатирська, 16        | ЖБК "Більшовик-3"   | 7460   | -    | 16 | 127 | -   | Пошкодження вікон           | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 208 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Богатирська, 18        | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"                     | 7156,9 | 1977 | 9  | 216 | Фундамент (залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский), покрівля (рулонна, рубероїд)   | Пошкодження вікон           | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 209 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Богатирська, 18-А      | ОСББ "Богатир"  | 6200   | -    | 10 | 58  | -   | Пошкодження вікон           | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 210 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Вишгородська, 10       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"                     | 3606   | 1974 | 9  | 108 | Фундамент (цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский), покрівля (м'яка, рубероїд)   | Пошкодження вікон           | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |

|     |                                   |                           |   |        |      |   |     |   |  |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|---|--------|------|---|-----|---|--|---|----------|------------|
| 211 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Федоро Максименка, 4  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 5589,1 | 1982 | 9 | 117 | Фундамент (залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)            | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 212 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Федоро Максименка, 6  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 5630,2 | 1977 | 9 | 70  | Фундамент (залізобетон), несучі стіни (панелі та залізобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, збірний залізобетон), покрівля (асбест) | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 213 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Федоро Максименка, 10 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 5549,6 | 1982 | 9 | 113 | Фундамент (залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі та панелі), перекриття (залізобетон), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)     | Пошкодження вікон, фасаду                      | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 214 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Сокальська, 1         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 2918   | 1947 | 4 | 60  | Фундамент (стрічковий), несучі стіни (цегла), перекриття (дерево), дах (форма шатрова), покрівля (шифер)  | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 215 | Житловий будинок                  | вул Квітки Цісик, 28В     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 234,8  | 1910 | 1 | 3   | Фундамент (стрічковий, цегла), перекриття (дерево), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)   | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 216 | Житловий будинок                  | вул Квітки Цісик, 28Д     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 218,7  | 1912 | 1 | 5   | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (дерево та цегла), перекриття (дерево), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)                   | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 217 | Житловий будинок                  | вул Квітки Цісик, 28С     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 85,6   | 1906 | 1 | 1   | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (дерево та цегла), перекриття (дерево), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)                   | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 218 | Житловий будинок                  | вул Квітки Цісик, 40Б     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 135,8  | 1910 | 1 | 4   | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (дерево та цегла), перекриття (дерево), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)                   | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 219 | Житловий будинок                  | вул Квітки Цісик, 41      | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 100    | 1906 | 1 | 1   | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (дерево та цегла), перекриття (дерево), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)                   | Пошкодження вікон, даху, фасаду, вхідної групи | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 220 | Житловий будинок                  | вул Квітки Цісик, 42А     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 121    | 1910 | 1 | 3   | Перекриття (дерево)   | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 221 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Квітки Цісик, 51А     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 1698   | 1973 | 3 | 24  | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (гіпсоблочні та цегляні), перекриття (з/б перекриття), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)    | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |

|     |                                   |                         |   |         |      |    |     |  |  |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|---|---------|------|----|-----|--|--|---|----------|------------|
| 222 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Квітки Цесик, 53   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 759,7   | 1969 | 2  | 8   | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (гіпсоблочні та цегляні), перекриття (з/б перекриття), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)       | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 223 | Житловий будинок                  | вул. Квітки Цесик, 61   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 211,8   | 1900 | 1  | 3   | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (дерево та цегла), перекриття (дерево), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)                      | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 224 | Житловий будинок                  | вул. Лісна, 39          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 269,6   | 1975 | 1  | 5   | Перекриття (дерево)  | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 225 | Житловий будинок                  | вул. Лісна, 58          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 56,3    | 1946 | 1  | 1   | Перекриття (дерево)  | Руйнування покрівлі та стін, вигорання         | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 226 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Лісна, 60А         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва" | 2209    | 1974 | 5  | 40  | Перекриття (цегла)   | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 227 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Лісна, 66В         | КП "Спецжитлофонд"  | 440     | 1978 | 4  | 24  | Цегляний будинок з гіпсобетонними перегородками, залізобетонні перекриття, шиферна покрівля  | Пошкоджено покрівлю                            | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 228 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Кирилівська, 146   | ОСББ "ЖБК Медик"  | 3463    | 2010 | 9  | 125 | Фундамент (бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла та бетон), перекриття (бетонні панелі), дах (плоский, похилій), покрівля (м'яка, рубероїд) | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 229 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Кирилівська, 115/1 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 2992    | 1963 | 5  | 56  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (бетонні панелі), дах (шатровий, залізобетон), покрівля (тверда, асбесто-шифер)      | Пошкодження вікон, фасаду                      | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 230 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Кирилівська, 115/2 | ОСББ «Фрунзе плюс»  | 1871    | 1965 | 9  | 133 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка, рубероїд)       | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 231 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Кирилівська, 115/3 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 1871    | 1964 | 10 | 35  | Фундамент (стрічковий, цегла та бетонні подушки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка, рубероїд)   | Пошкодження даху, вікон, фасаду, входної групи | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 232 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Кирилівська, 117   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 12484,1 | 1966 | 9  | 192 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка, рубероїд)                | Пошкодження вікон, фасаду                      | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |

|     |                                   |                             |   |        |      |    |     |   |  |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|---|--------|------|----|-----|---|--|---|----------|------------|
| 233 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Мостицька, 10          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 7925,8 | 1988 | 18 | 107 | Фундамент (залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні перекриття), покрівля (рулонна, рубероїд)                | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 234 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Мостицька, 12          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 7972,5 | 1988 | 18 | 107 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, керамзитобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)            | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 235 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Мостицька, 14          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 8270,1 | 1989 | 10 | 118 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (збірний керамзитобетон, залізобетонні панелі), перекриття (гіпсобетон), дах (плоский, бетон), покрівля (рулонна, рубероїд) | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 236 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Мостицька, 16/2        | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 5629,3 | 1989 | 9  | 117 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні перекриття), покрівля (рулонна, рубероїд)  | Пошкодження вікон                              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 237 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Свободи, 8/28        | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3517   | 1963 | 5  | 80  | Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (бетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)                     | Пошкодження даху, вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 238 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Свободи, 14          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3511   | 1963 | 5  | 80  | Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)               | Пошкодження даху, вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 239 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Свободи, 16          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3477,9 | 1965 | 5  | 70  | Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)               | Пошкодження даху, вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 240 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Межова, 24             | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 2770   | 1964 | 5  | 60  | Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (бетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (накладна, асбестоцемент)                   | Пошкодження даху, вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 241 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Межова, 26             | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 2671   | 1965 | 5  | 55  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, силікатна цегла), перекриття (бетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (накладна, асбестоцемент)  | Пошкодження даху, вікон, фасаду, вхідної групи | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 242 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Родини Кристерів, 20   | ТОВ"ЖБК"Управдом"   | 25840  | -    | 25 | 338 | -   | Пошкодження вікон, фасаду, вхідної групи       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 243 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Родини Кристерів, 18/6 | ТОВ"ЖБК"Управдом"   | 23450  | -    | 23 | 299 | -   | Пошкодження вікон, фасаду, вхідної групи       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |



|     |                                   |                       |   |          |      |    |     |  |  |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|---|----------|------|----|-----|--|--|---|----------|------------|
| 244 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Правди, 45А    | ТОВ"ЖБК"Управдом"   | 25840    | -    | 25 | 398 | -  | Пошкодження вікон, фасаду, вхідної групи | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 245 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 9   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 4359,3   | 1969 | 5  | 135 | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, цегла), покрівля (рулонна, рубероїд)                                    | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 246 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 11А | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 15607,91 | 1994 | 10 | 238 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 247 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 10  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 8463,75  | 1965 | 5  | 146 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 248 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 18  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 7886,99  | 1966 | 5  | 160 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 249 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 18А | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3237,42  | 1966 | 5  | 70  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 250 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 18Д | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 6531,29  | 1966 | 5  | 140 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, цегла та облицювальна плитка), покрівля (рулонна, рубероїд) | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 251 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 20  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 7195,5   | 1966 | 5  | 126 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 252 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 20А | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3990     | 1966 | 5  | 56  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 253 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 20Б | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3291,55  | 1966 | 5  | 70  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |



|     |                                   |                       |   |          |      |   |     |  |                   |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|---|----------|------|---|-----|--|-------------------|---|----------|------------|
| 254 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 20В | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3272,43  | 1966 | 5 | 70  | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (залізобетон, цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                 | Пошкодження вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 255 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 20Г | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3248,42  | 1966 | 5 | 70  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 256 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 24  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3419,47  | 1976 | 9 | 107 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)         | Пошкодження вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 257 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 24А | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 9481,83  | 1973 | 9 | 162 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 258 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 24В | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 9429,75  | 1973 | 9 | 162 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 259 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Виговського, 26  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3468,54  | 1975 | 9 | 108 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла, залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)           | Пошкодження вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 260 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Правди, 70А    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 18638,63 | 1982 | 9 | 288 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)     | Пошкодження вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 261 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Правди, 80     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 9311,19  | 1976 | 9 | 128 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд) | Пошкодження вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 262 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Правди, 80А    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 11946,52 | 1975 | 9 | 211 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)    | Пошкодження вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 263 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Правди, 80Б    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 11623,31 | 1975 | 9 | 216 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)    | Пошкодження вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |

|     |                                   |                          |   |          |      |    |     |   |  |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|---|----------|------|----|-----|---|--|---|----------|------------|
| 264 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Правди, 80В       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 11560,98 | 1975 | 9  | 216 | Фундамент (стриковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)                    | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 265 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Правди, 88        | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 6980,06  | 1975 | 9  | 216 | Фундамент (стриковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)                 | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 266 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Правди, 92-96     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 16893,18 | 1977 | 9  | 328 | Фундамент (стриковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (керамзит бетон, залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд) | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 267 | Гуртожиток                        | вул. Вишгородська, 23А   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3940,6   |      | 5  | 107 | -   | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 268 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Межова, 23Б         | ОСББ «Межова 23Б»   | 16870    |      | 22 | 130 | -   | Пошкодження вікон, фасаду, входної групи | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 269 | Гуртожиток                        | вул. Межова, 119         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 5757,55  | 1974 | 5  | 215 | Фундамент (збірні та бетонні блоки), несучі стіни (цегла та цегляні блоки), перекриття (бетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                       | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 270 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Світлицького, 23    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3920     | 1965 | 5  | 56  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)                       | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 271 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Світлицького, 23А   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3202     | 1963 | 5  | 70  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)                       | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 272 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Світлицького, 25    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 4402     | 1965 | 5  | 90  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)                       | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 273 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Світлицького, 27    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3518     | 1965 | 5  | 80  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)                       | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 274 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Світлицького, 29/18 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3502     | 1964 | 5  | 78  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)                       | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |

|     |                                   |                           |   |          |      |    |     |   |  |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|---|----------|------|----|-----|---|--|---|----------|------------|
| 275 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Олександра Олеся, 6А | ТОВ"ЖБК"Управдом"   | 21320    | -    | 17 | 194 | -   | Пошкодження вікон, фасаду, вхідної групи | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 276 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Олександра Олеся, 6Б | ТОВ"ЖБК"Управдом"   | 20380    | -    | 15 | 135 | -   | Пошкодження вікон, фасаду, вхідної групи | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 277 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Полкова, 55          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 12712,13 | 1975 | 9  | 216 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, сумісний, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубіроїд) | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 278 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Полкова, 57Б         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3303,95  | 1966 | 5  | 68  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегляні блоки), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний, залізобетонні панелі), покрівля (накладна, асбестоцемент)                   | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 279 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Полкова, 59          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 438,62   | 1947 | 2  | 8   | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (кроквяний, дерево), покрівля (накладна, асбестоцемент)  | Пошкодження даху, вікон                  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 280 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Полкова, 78          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 2278,58  | 1964 | 5  | 45  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, цегляні блоки), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний, дерево), покрівля (накладна, асбестоцемент)                          | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 281 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Полкова, 61А         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 949,1    | 1955 | 2  | 28  | Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (дерево), дах (шатровий, дерево), покрівля (накладна, шифер)  | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 282 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Полкова, 61          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 446,98   | 1947 | 2  | 8   | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (кроквяний, дерево), покрівля (накладна, асбестоцемент)  | Пошкодження даху, вікон                  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 283 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Полкова, 74/76А      | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 13106,1  | 1992 | 10 | 198 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі, панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 284 | Багатоквартирний житловий будинок | пров. Полковий, 1         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва" | 3970,74  | 1978 | 9  | 117 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (збірний залізобетон), дах (плоский, сумісний, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)        | Пошкодження вікон                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |

|     |                                   |                               |   |          |      |    |     |  |                         |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|---|----------|------|----|-----|--|-------------------------|---|----------|------------|
| 285 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Порики, 14А            | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"   | 7632,02  | 1982 | 9  | 108 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 286 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Порики, 14Б            | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"   | 6908,84  | 1982 | 9  | 144 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)         | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 287 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Порики, 15             | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"   | 15629,15 | 1977 | 10 | 236 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)   | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 288 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Порики, 15А            | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"   | 18195,78 | 1976 | 9  | 288 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)   | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 289 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Порики, 17Б            | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"   | 7025,5   | 1982 | 16 | 95  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (керамзитобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (жорстка, асбестоцемент) | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 290 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Електриків, 28/1         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"   | 1097,9   | 1963 | 3  | 18  | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (накладна, шифер)               | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 291 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Електриків, 26/30        | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"   | 3139,9   | 1962 | 5  | 24  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)      | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 292 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Копилівська, 10А         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"   | 3572     | 1979 | 9  | 108 | Фундамент (збірні, залізобетонні подушки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)               | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 293 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Копилівська, 10Б         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"   | 3623     | 1980 | 9  | 108 | Фундамент (збірні, залізобетонні подушки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)               | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 294 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Михайла Котельникова, 87 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" | 8335     | 1974 | 9  | 229 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, змішаний), покрівля (рулонна, рубероїд)                            | Пошкодження вікон, даху | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |

|     |                                   |                            |   |         |      |    |     |  |                      |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|---|---------|------|----|-----|--|----------------------|---|----------|------------|
| 295 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Чорнобильська, 9      | ОСББ "Європейський дім 11"  | 7623    | 1975 | 9  | 144 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна, рубероїд)    | Пошкодження вікон    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 296 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Чорнобильська, 11     | ОСББ "Європейський дім 11"  | 7253    | 1976 | 9  | 144 | Несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна)   | Пошкодження вікон    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 297 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Ірпінська, 72         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" | 6687    | 1989 | 10 | 95  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетон), покрівля (рулонна)     | Пошкодження вікон    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 298 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Зодчих, 30            | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" | 18216,5 | 1970 | 9  | 324 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), перекриття (збірний залізобетон), покрівля (рулонна)  | Пошкодження вікон    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 299 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Зодчих, 38            | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" | 11161   | 1969 | 9  | 216 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), перекриття (збірний залізобетон), дах (плоский), покрівля (рулонна)   | Пошкодження вікон    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 300 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Василя Степанченка, 3 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" | 675,2   | -    | 2  | 8   | Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатрова, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбест) | Пошкодження даху     | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 301 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Василя Степанченка, 5 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" | 667,9   | -    | 2  | 8   | Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатрова, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбест) | Пошкодження даху     | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 302 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Ак. Туполєва, 5Б      | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" | 4051,5  | 1967 | 5  | 115 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский), покрівля (рулонна)                  | Пошкодження вікон    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 303 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Ак. Туполєва, 5В      | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" | 5457    | 1971 | 5  | 120 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский), покрівля (рулонна)                  | Пошкодження вікон    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 304 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Ак. Туполєва, 5Г      | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" | 4721    | 1973 | 5  | 120 | Несучі стіни (цегла), перекриття (цегла), дах (скатний, керамзитобетон)  | Пошкодження вікон    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 305 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Ак. Туполєва, 5Д      | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" | 4872    | 1975 | 5  | 120 | Несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (цегла), покрівля (м'яка)  | Пошкодження вікон    | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 306 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Хмельницька, 10       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва" | 26639,2 | -    | 11 | 348 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна, рубероїд) | немає інфо в таблиці | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |

|     |                                   |   |  |        |      |        |      |  |   |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|---|--|--------|------|--------|------|--|---|---|----------|------------|
| 307 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Богдана Гаврилишина, 3                  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2773,5 | 1967 | 9      | 52   | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, змішаний), покрівля (рулонна, рубероїд)                           | Пошкодження вікон   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 308 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Богдана Гаврилишина, 5                  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2752,8 | 1967 | 9      | 53   | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)               | Пошкодження вікон   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 309 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Богдана Гаврилишина, 11                 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 5976,7 | 1968 | 9      | 108  | Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (збірний залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)            | Пошкодження вікон   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 310 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Салютна, 1                              | ПрАТ "Трест "Київміськбуд - 2"   | -      | -    | 5      | -    | -  | Пошкодження вікон   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 311 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Салютна, 2 (7 будівель: 1,2,3,4,6,7,8) | АОСББ"ЖК ФАЙНА ТАУН"   | 140160 | -    | 7,9,16 | 1744 | -  | Пошкодження даху, вікон, фасад, входної групи, зовнішні та внутрішні мережі (електропостачання) | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 312 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Салютна, 5                              | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 4662,2 | 1966 | 5      | 90   | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегляні блоки, цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, залізобетонні панелі), покрівля (тверда, шифер)         | Пошкодження вікон   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 313 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Щербаківського, 31А                     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2828,2 | 1967 | 9      | 51   | Фундамент (збірні, бетонні блоки), несучі стіни (керамзитобетон, гіпс), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)                 | Пошкодження вікон   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 314 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Щербаківського, 31Б                     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3800,9 | 1970 | 9      | 70   | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі, гіпс), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд) | Пошкодження вікон   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 315 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Щербаківського, 31/40                   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3726,9 | 1961 | 5      | 80   | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбестоцемент)                                | Пошкодження вікон   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 316 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 33                     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 4280,1 | 1964 | 5      | 56   | Фундамент (стрічковий, бутобетонні камені), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, шифер)                       | Пошкодження вікон   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |



|     |                                   |                            |  |        |      |   |     |  |                         |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|--|--------|------|---|-----|--|-------------------------|---|----------|------------|
| 317 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 35    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 4196,4 | 1962 | 5 | 64  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, залізобетонні панелі), покрівля (тверда, шифер)                                | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 318 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 36    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3209,9 | 1963 | 5 | 30  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбестоцемент)               | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 319 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 37    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 6983,9 | 1962 | 5 | 127 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, збірний з/б), покрівля (тверда шифер)  | Пошкодження даху, вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 320 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 39    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3298,3 | -    | 5 | 70  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон, залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, залізобетонні панелі), покрівля (тверда, шифер)          | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 321 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 40    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 1040,3 | 1963 | 3 | 15  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, шифер)                       | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 322 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 41    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3855,9 | 1962 | 5 | 70  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон, залізобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, залізобетонні панелі), покрівля (тверда, шифер) | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 323 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 42    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 6951,9 | 2003 | 8 | 41  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (4-х скатний шатровий, шифер), покрівля (рулонна шифер)                             | Пошкодження даху, вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 324 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 42/44 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3311,5 | 1966 | 5 | 63  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбестоцемент)               | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 325 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 44    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3635,6 | 1961 | 5 | 80  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбестоцемент)               | Пошкодження даху, вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |



|     |                                   |                         |  |         |      |   |     |   |  |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|--|---------|------|---|-----|---|--|---|----------|------------|
| 326 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 46 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3190,7  | 1985 | 5 | 59  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (шифер)                        | Пошкодження вікон                        | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 327 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Щербаківського, 48 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2032,5  | 1960 | 5 | 38  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, шифер), покрівля (тверда, шифер)                         | Пошкодження вікон                        | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 328 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Гончарова, 21      | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 6889    | 1983 | 5 | 98  | Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский, панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)                            | Пошкодження вікон, зовнішніх мереж (газ) | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 329 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Білоруська, 1      | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 4215,7  | 1958 | 5 | 53  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (залізобетон), дах (скатний, збірно-щитовий обкладений цегловиною), покрівля (тверда, шифер)               | Пошкодження даху, вікон                  | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 330 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Білоруська, 10/18  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 5530,7  | 1965 | 5 | 91  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (залізобетон), дах (скатний, збірно-щитовий обкладений цегловиною), покрівля (тверда, шифер)               | Пошкодження вікон                        | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 331 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Шулявська, 15/23   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 9320,5  | 1975 | 9 | 159 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка, рубероїд)                | Пошкодження вікон                        | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 332 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Шулявська, 20/22   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 9168,6  | 1969 | 9 | 159 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка, рубероїд)             | Пошкодження вікон                        | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 333 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Старокиївська, 9   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 12564,2 | 1982 | 9 | 185 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі, залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд) | Пошкодження вікон                        | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 334 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Старокиївська, 25  | ЖБК Зоря-2   | 2557    | 1965 | 5 | 45  | Фундамент (залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рубероїд)  | Пошкодження вікон                        | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 335 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Старокиївська, 26  | ОСББ "Старокиївська, 26"   | 3009    | 1950 | 4 | 33  | Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатровий, дерево), покрівля (тверда, шифер)  | Пошкодження вікон                        | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |

|     |                                   |                             |   |         |      |   |     |   |                         |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|---|---------|------|---|-----|---|-------------------------|---|----------|------------|
| 336 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Старокиївська, 27       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м Києва" | 2869,1  | 1950 | 4 | 35  | Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатровий, дерево), покрівля (тверда, шифер)  | Пошкодження даху, вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01 08 2022 |
| 337 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Марка Безручка, 23А    | ЖБК Верстат-4   | 6185    | 1971 | 9 | 108 | Фундамент (бетонні блоки), несучі стіни (бетон, гіпс), перекриття (залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)  | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01 08 2022 |
| 338 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Табірна, 44             | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м Києва" | 3851,76 | 1960 | 5 | 80  | Несучі стіни (цегла), перекриття (бетон), дах (керамзитобетон)  | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01 08 2022 |
| 339 | Багатоквартирний житловий будинок | вул Табірна, 46/48          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м Києва" | 5383,7  | 1962 | 5 | 81  | Несучі стіни (цегла), перекриття (бетон), дах (керамзитобетон)  | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01 08 2022 |
| 340 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Перемоги, 76         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м Києва" | 2466,4  | 1970 | 5 | 41  | Несучі стіни (цегла), перекриття (бетон), дах (керамзитобетон)  | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01 08 2022 |
| 341 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Перемоги, 78         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м Києва" | 5406,5  | 1957 | 5 | 79  | Несучі стіни (цегла), перекриття (бетон), дах (керамзитобетон)  | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01 08 2022 |
| 342 | Багатоквартирний житловий будинок | просп. Перемоги, 80/57      | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м Києва" | 2762,3  | 1962 | 7 | 80  | Фундамент (збірні блоки, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (бетон), дах (керамзитобетон)  | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01 08 2022 |
| 343 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Олени Теліги, 15       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м Києва" | 4275,1  | 1964 | 5 | 65  | Фундамент (збірні блоки, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатрова, керамзитобетон), покрівля (жорстка, асбесто-шифер) | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01 08 2022 |
| 344 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Дорогожицька, 13       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м Києва" | 2611,8  | 1963 | 5 | 36  | Фундамент (збірні блоки, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (шатрова, керамзитобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)               | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01 08 2022 |
| 345 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Січових Стрільців, 103 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м Києва" | 9972,28 | 1961 | 7 | 159 | Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (дерево комб.), дах (скатний, залізобетонні панелі), покрівля (тверда, шифер)   | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01 08 2022 |
| 346 | Багатоквартирний житловий будинок | пров. Старокиївській, 5     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м Києва" | 4688,87 | 1971 | 5 | 92  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка, рубероїд)                     | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01 08 2022 |

|     |                                   |                              |  |          |      |    |     |  |                                  |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|--|----------|------|----|-----|--|----------------------------------|---|----------|------------|
| 347 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Олександрівська, 12/14  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3418,2   | 1968 | 5  | 117 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (з/б плити), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)   | Пошкодження вікон                | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 348 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Олександрівська, 16     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 6421     | 1987 | 5  | 95  | Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский), покрівля (рулонна, рубероїд)   | Пошкодження вікон                | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 349 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Юрія Іллєнка, 6         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 14389,82 | 1957 | 7  | 174 | Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатровий, цегла та бетон), покрівля (тверда, асбестохвильові листи та метал) | Пошкодження вікон                | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 350 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Юрія Іллєнка, 7         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 6028,67  | 1985 | 16 | 102 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)                          | Пошкодження вікон                | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 351 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Дегтярівська, 6         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 12219,06 | 1980 | 9  | 179 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)                          | Пошкодження вікон                | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 352 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Сім'ї Хохлових, 11/2    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 854,2    | 1973 | 2  | 32  | Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (шатровий, шифер), покрівля (тверда, шифер)   | Пошкодження вікон                | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 353 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Довнар Запольского, 3   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 6137     | 1936 | 4  | 48  | Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (дерев'яні балки), дах (шатровий, дерево), покрівля (жорстка, металеві листи)  | Пошкодження вікон                | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 354 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Довнар Запольского, 3/2 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 6437     | 1932 | 4  | 48  | Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (дерев'яні балки), дах (шатровий, дерево та цегла), покрівля (жорстка, металеві листи)   | Пошкодження вікон                | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 355 | Багатоквартирний житловий будинок | пров. Фузиків, 8             | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 1988,5   | 1963 | 5  | 40  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний, скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбестоцемент)            | Пошкодження вікон, вхідної групи | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 356 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Татарська, 1В           | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3468,56  | 1955 | 5  | 38  | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний, залізобетон), покрівля (жорстка, сталь)   | Пошкодження даху, вікон          | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 357 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Татарська, 2А           | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2558,84  | 1956 | 6  | 36  | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний, залізобетон), покрівля (жорстка, шифер)  | Пошкодження даху, вікон          | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |

|     |                                   |                     |  |          |      |    |     |   |                         |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|---------------------|--|----------|------|----|-----|---|-------------------------|---|----------|------------|
| 358 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Татарська, 2Б  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2996,14  | 1958 | 5  | 40  | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (силікатна цегла), перекриття (залізобетон), дах (кроквяний, дерево), покрівля (жорстка, шифер)   | Пошкодження даху, вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 359 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Татарська, 2В  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2038,42  | 1957 | 5  | 30  | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, шифер), покрівля (жорстка, шифер)   | Пошкодження даху, вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 360 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Татарська, 2Д  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3585,92  | 1958 | 5  | 50  | Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (кроквяний скатний, шифер), покрівля (жорстка, шифер)  | Пошкодження даху, вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 361 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Татарська, 2Г  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2115,28  |      | 5  | 34  | Несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (шаровий, керамзитобетон)   | Пошкодження даху, вікон | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 362 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Татарська, 3/2 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 15267,78 | 1986 | 9  | 206 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский, скатний, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)                | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 363 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Татарська, 6   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 10405,09 | 1972 | 9  | 167 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі, залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд) | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 364 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Татарська, 18Б | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3047,3   | 1959 | 5  | 35  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, залізобетонні перекриття), покрівля (тверда, шифер)                         | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 365 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Татарська, 20  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 9734,56  | 1991 | 16 | 128 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (панелі), перекриття (залізобетонні плити), дах (плоский, похилый), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)  | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 366 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Підгірна, 3    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 6787     | -    | 9  | 96  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)                    | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 367 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Підгірна, 12   | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 9732,93  | 1992 | 16 | 128 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (1/6 плити), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)                           | Пошкодження вікон       | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |

|     |                                   |                                 |  |         |      |    |     |  |  |   |          |            |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------|------|----|-----|--|--|---|----------|------------|
| 368 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Половецька, 25/27          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3866,74 | 1956 | 6  | 51  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, шифер), покрівля (тверда, асбестоцемент)                                      | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 369 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Глибочицька, 13, секція 7  | ОСББ "Львівський квартал на Глибочицькій"  | 12258   | -    | 22 | -   | Монолітно-каркасний, цегла, покрівля рулонна   | Пошкоджене з 0-4 поверху моноліт, кладка, опорядження стін, підлоги, стелі, вікон, фасаду, вхідної групи, мережі | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 370 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Ставропольська, 3А         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 1997,6  | 1962 | 5  | 40  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, шифер), покрівля (тверда, асбестоцемент)                                      | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 371 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Печениська, 35/43          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 10912   | 1976 | 9  | 162 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі, гіпсоблочні та цегляні), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд) | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 372 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Васильківська, 2           | ЖБК "Темп-8"   | 8550    | 1975 | 9  | 160 | Несучі стіни (цегла, залізобетонні перекриття), перекриття (залізобетонні перекриття)  | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | VI черга | 01.08.2022 |
| 373 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Васильківська, 4           | ОСББ "Вчитель"   | 5890    | 1974 | 9  | 108 | Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (залізобетонні блоки), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні перекриття), покрівля (рулонна, рубероїд)                        | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга  | 01.09.2022 |
| 374 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Васильківська, 6           | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва"  | 7620    | 1973 | 9  | 109 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)   | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга  | 01.09.2022 |
| 375 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Академіка Заболотного, 136 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва"  | 3171    | 1966 | 5  | 40  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (гіпсоблочні та цегляні), перекриття (залізобетон), дах (шатровий змішаний), покрівля (шифер)  | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга  | 01.09.2022 |
| 376 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Академіка Заболотного, 140 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва"  | 2424    | 1960 | 5  | 40  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатровий змішаний), покрівля (шифер)  | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга  | 01.09.2022 |

|     |                                   |                                 |   |       |      |    |     |   |                                |   |         |            |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------|---|-------|------|----|-----|---|--------------------------------|---|---------|------------|
| 377 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Метрологічна, 2            | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва" | 2669  | 1966 | 5  | 45  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (шатровий змішаний), покрівля (шифер)                                | Пошкодження вікон              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 378 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Крушельницької Соломи, 1/5 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва"    | 15890 | 1996 | 10 | 237 | Каркасна, стіни - керамзитобетонні, залізобетонні панелі, перекриття - залізобетонні плити, покрівля - плоска, рулонна - руберойд                             | Пошкодження вікон              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 379 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Лариси Руденко, 10В        | ОСББ "Наш дім"  | -     | 2000 | 18 | 140 | -   | Пошкодження вікон              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 380 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Олександра Кошиця, 9       | ЖБК "Хімік - 19"  | -     | -    | 16 | 190 | -   | Пошкодження вікон              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 381 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Миколи Лаврухіна, 5        | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"   | 10948 | 2005 | 16 | 144 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні плити), дах (плоский), покрівля (рулонна, руберойд)             | Пошкодження вікон              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 382 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Миколи Лаврухіна, 15/46    | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"   | 39481 | 1996 | 15 | 506 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні плити), дах (плоский), покрівля (рулонна, руберойд)             | Пошкодження вікон              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 383 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Оноре де Бальзака, 55      | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"   | 29591 | 1996 | 15 | 389 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні плити), дах (плоский), покрівля (рулонна, руберойд)             | Пошкодження вікон              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 384 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Теодора Драйзера, 36       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"   | 12892 | 1996 | 14 | 201 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегляні блоки), перекриття (залізобетонні плити), дах (плоский), покрівля (рулонна, руберойд)              | Пошкодження вікон              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 385 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Теодора Драйзера, 38       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"   | 14472 | 1995 | 10 | 200 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегляні блоки), перекриття (залізобетонні плити), дах (плоский), покрівля (рулонна, руберойд)              | Пошкодження вікон              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 386 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Лісна, 63-65               | КП "Спецжитлофонд"  | 593   | 593  | 5  | -   | Стіни - цегла, покрівля - рулонна   | Пошкоджено вхідну групу, вікна | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 387 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Межова, 23                 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"   | 6800  | 1979 | 9  | 111 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегляні блоки), перекриття (залізобетонні плити), дах (плоский, залізобетон), покрівля (рулонна, руберойд) | Пошкодження вікон              | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |



|     |                                   |                                       |  |       |      |    |     |  |   |   |         |            |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-------|------|----|-----|--|---|---|---------|------------|
| 388 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Світлицького, 21                 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"    | 4446  | 1965 | 5  | 90  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегляні блоки), перекриття (залізобетонні плити), дах (кривий скатний, дерево), покриття (тверда, асбестобетон) | Пошкодження вікон                       | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 389 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Копилівська, 31                  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва"    | 8525  | 1976 | 9  | 110 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегляні блоки), перекриття (залізобетонні плити), дах (плоска, залізобетон), покриття (м'яка, рубероїд)       | Пошкодження вікон                       | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 390 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Олевська, 7                      | ТОВ "Експлуатаційна компанія КОМФОРТ-МАЙСТЕР"  | 23482 | -    | 22 | 347 | -  | Пошкодження вікон                       | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 391 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Зодчих, 32                       | ОК "ЖБК "Обчислювач - 3"   | 6408  | 1977 | 16 | 126 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), перекриття (збірний залізобетон), дах (плоский), покриття (рулонна)   | Пошкодження вікон                       | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 392 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Зодчих, 32-Б                     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"  | 3883  | -    | 9  | 108 | Несучі стіни (цегла), дах (плоский, цегла), покриття (рулонна, сталь)  | Пошкодження вікон                       | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 393 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Зодчих, 34                       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"  | 24647 | 1970 | 9  | 432 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), перекриття (збірний залізобетон), дах (плоский), покриття (рулонна)   | Пошкодження вікон                       | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 394 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Зодчих, 36                       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"  | 11304 | 1969 | 9  | 216 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), перекриття (збірний залізобетон), дах (плоский), покриття (рулонна)   | Пошкодження вікон                       | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 395 | Багатоквартирний житловий будинок | бульвар Кольцова, 17                  | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"  | 19478 | 1970 | 9  | 324 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (моноліт, залізобетон), перекриття (збірний залізобетон), дах (плоский), покриття (рулонна)                      | Пошкодження вікон                       | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 396 | Багатоквартирний житловий будинок | проспект Лобановського, 4А            | ТОВ "Українська будівельна компанія - Сервіс"  | 78460 | 2007 | 26 | 136 | Фундамент (збірні подушки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (плоский, збірний залізобетон), покриття (рулонна, рубероїд)          | Пошкодження вікон, фасаду, входних груп | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 397 | Багатоквартирний житловий будинок | проспект Лобановського, 4Б            | ТОВ "Українська будівельна компанія - Сервіс"  | -     | -    | -  | -   | -  | Пошкодження вікон, фасаду, входних груп | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 398 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Вільгельма Котарбинського, 10/12 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 1847  | 1962 | 5  | 40  | Фундамент (збірні бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатровий), покриття (тверда, шифер)               | Пошкодження вікон                       | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 399 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Вільгельма Котарбинського, 8     | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 982   | 1961 | 5  | 16  | Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатровий), покриття (тверда, шифер)          | Пошкодження вікон                       | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |



|     |                                   |                                   |  |      |      |    |     |  |                   |   |         |            |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------|------|----|-----|--|-------------------|---|---------|------------|
| 400 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Віктора Ярмоли, 4            | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 5103 | 1978 | 9  | 70  | Фундамент (збірні залізобетонні блоки), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні перекриття), покрівля (м'яка, рубероїд)  | Пошкодження вікон | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 401 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Віктора Ярмоли, 28/32        | ЖБК "Юність"   | 5535 | 1972 | 9  | 108 | Фундамент (пальовий, свай), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (скатна, збірно-щитові обкладені цегловини), покрівля (тверда, шифер)                        | Пошкодження вікон | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 402 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Дегтярівська 9               | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 4486 | -    | 5  | 82  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні плити), дах (плоский), покрівля (рубероїд)  | Пошкодження вікон | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 403 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Старокивська, 1/5            | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 5697 | 1969 | 5  | 95  | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка, рубероїд)                | Пошкодження вікон | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 404 | Багатоквартирний житловий будинок | провулок Старокивський, 1/3       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2557 | 1959 | 5  | 60  | Фундамент (стрічковий), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, цегла та дерево), покрівля (м'яка, рубероїд)                                    | Пошкодження вікон | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 405 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Черняхівського, 12           | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3366 | 1960 | 5  | 45  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, шифер) | Пошкодження вікон | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 406 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Юрія Іллєнка, 5              | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 6041 | 1985 | 16 | 102 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)        | Пошкодження вікон | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 407 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Юрія Іллєнка, 9              | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 5966 | 1986 | 16 | 100 | Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)                       | Пошкодження вікон | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 408 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Молдовська, 5                | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3263 | 1968 | 9  | 63  | Фундамент (бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)                  | Пошкодження вікон | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 409 | Багатоквартирний житловий будинок | провулок Брест - Литовський, 6/10 | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 7243 | 1969 | 9  | 122 | Фундамент (залізобетонні збірні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)                      | Пошкодження вікон | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |

|     |                                   |                                |  |       |      |   |     |  |                          |   |         |            |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------|------|---|-----|--|--------------------------|---|---------|------------|
| 410 | Багатоквартирний житловий будинок | проспекту Перемоги, 28/1       | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2853  | 1967 | 9 | 51  | Фундамент (залізобетонні збірні блоки), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)      | Пошкодження вікон        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 411 | Багатоквартирний житловий будинок | проспекту Перемоги, 30         | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 12631 | 1956 | 5 | 132 | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (дерево), дах (скатний, залізобетонні панелі), покрівля (тверда, металеві листи)                                 | Пошкодження вікон        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 412 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Марка Безручка, 23        | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3418  | 1960 | 5 | 80  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбестоцемент) | Пошкодження вікон        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 413 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Марка Безручка, 25        | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 3413  | 1963 | 5 | 78  | Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, шифер), покрівля (тверда, асбестоцемент)          | Пошкодження вікон        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 414 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Глибочицька, 13, секція 3 | ТОВ "Львівський квартал"   | -     | -    | 9 | -   | Монолітно-каркасний, цегла, покрівля рулонна   | Зруйновано 7,8,9 поверхи | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 415 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Стеценка, 75М             | ТОВ "ФУНДАМЕНТ СЕРВІС"   | -     | -    | - | -   | -  | -                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 416 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Естонська, 7              | Будинкоуправління №1 Київського квартирно-експлуатаційного управління МО України       | 2636  | 1966 | 5 | 44  | Фундамент (збірні бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рубероїд)                     | -                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 417 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Академіка Туполева, 12/2  | ПрАТ "Київська овочева фабрика"  | -     | 1963 | 3 | 18  | Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (скатний), покрівля (шифер)   | -                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 418 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Академіка Туполева, 12/1А | ПрАТ "Київська овочева фабрика"  | 1188  | 1998 | 3 | 24  | Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (скатний), покрівля (шифер)   | -                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 419 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Коперника, 13/15          | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2313  | 1966 | 5 | 45  | Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатровий), покрівля (шифер)                                      | -                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 420 | Багатоквартирний житловий будинок | вул. Коперника, 17             | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 2206  | 1961 | 5 | 40  | Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатровий), покрівля (шифер)                                      | -                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |

|  |  |  |  |                                  |            |                        |     |  |  |   |         |            |
|--|--|--|--|----------------------------------|------------|------------------------|-----|--|--|---|---------|------------|
| 421  | Багатоквартирний житловий будинок  | вул. Ігоря Турчина, 12                             | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва" | 7143                             | 1963       | 5                      | 140 | Фундамент (стричковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний), покрівля (шифер)                           | -  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 422  | Багатоквартирний житловий будинок  | бульвар Кольцова, 17А                              | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"  | 3707                             | -          | 5                      | 154 | -  | -  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 423  | Багатоквартирний житловий будинок  | бульвар Кольцова, 19                               | КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва"  | 19255                            | 1971       | 9                      | 324 | Фундамент (стричковий, залізобетон), несучі стіни (монол залізобетон), перекриття (збірний залізобетон), дах (плоский), покрівля (рулонна)                                       | -  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 424  | 7-квартирний житловий будинок з двох окремих будівель. Реєстраційні номери об'єктів нерухомого майна: 1583568080000 - кв. 7, 1581047680000 - кв. 2, 1580072780000 - кв. 6, 1579991580000 - кв. 3, 1579221580000 - кв. 4, 1380012780000 - котельня, літ. "Г", 1379945880000 - прохідна, літ. "Л"; 1378471780000 - гараж, літ. "Л" | вул. Уманська, 7                                   | Концерн "Військосервіс" Міністерства оборони України                                   | 140                              | -          | 1                      | 5   | -  | Пошкоджено плити утеплення, вхідну групу в приміщення квартири, склопакети, зовнішню мережу електро- та водопостачання | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| <b>Об'єкти транспортної інфраструктури</b> |  |  |  |                                  |            |                        |     |  |  |   |         |            |
| 425  | Будівля наземного вестибюлю станції "Лук'янівська" Сирецько-Печерської лінії   | вул. Юрія Іллєнка, 1А                              | КП "Київський метрополітен"  | 2023                             | 64,1x26,18 | 3,3 - 10,8             | 1   | Конструктивна система - каркасна, матеріал фундаменту - з/б блоки, з/б колони. Матеріал стін - з/б блоки, цегла. Покрівля металева. Покриття з/б Підлога: бетон, плитка, ламінат | Пошкодження фасаду, вхідної групи, покрівлі та внутрішніх інженерних мереж   | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 426  | Касовий зал підземного вестибюлю № 2 станції "Осокорки" Сирецько-Печерської лінії  | перетин проспекту Бажана з Дніпровською набережною | КП "Київський метрополітен"  | 350                              | 22,8x6,0   | 2,56-2,68              | 1   | Конструктивна система - стінова. Матеріал підлоги - бетон, плитка. Матеріал стін - з/б блоки, цегла  | Пошкодження витраїв  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 427  | Будівлі корпусів електродепо "Оболонь" Оболонсько-Теремківської лінії  | вул. Озерна, 3                                     | КП "Київський метрополітен"  | Адміністративно-побутовий корпус |            |                        |     | Конструктивна система - каркасна. Стіни - залізобетонні панелі. Вікна металеві та металопластикові. Покрівля рулонна.  | Пошкодження вікон  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
|  |  |  |  | Головний виробничий корпус       |            |                        |     | Конструктивна система - каркасна. Стіни - залізобетонні балки, цегла. Вікна металеві та металопластикові. Покрівля суміщена із 2-х шарів еврорубероїду.                          | Пошкодження вікон  |   |         |            |
|  |  |  |  | 1593,9                           | 18x102     | 13,9                   | 4   |  |  |   |         |            |
|  |  |  |  | 29644,8                          | 156,5x204  | 5,20; 3,10; 10,70; 7,0 | 1-2 |  |  |   |         |            |

|     |                     |   |  |       |                 |     |   |   |  |   |         |            |
|-----|---------------------|---|--|-------|-----------------|-----|---|---|--|---|---------|------------|
| 428 | Тягова підстанція   | Модульна підстанція "Пуша Водиця", вул. Селянська | КП "Київпаstrans"                      |       |                 |     |   | Модуль з обладнанням  | Повністю зруйновано                        | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 429 | Ваговий комплекс    | біля автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп км 36+500 | КП "Центр організації дорожнього руху" | 36 м2 | 12000x3000x3000 | 3 м | 1 | Каркас металевий профільні труби, зовнішня обшивка профнастил ПС-10, дах двосхилий ПС-20, внутрішнє оздоблення стін: ламіновані ДСП 16мм; стеля ПВХ вагонка; утеплення та ізоляція стін та стелі: базальтова вата 3фкшце ГТІ 37 та Isover Classic Eco; дах-перекриття паразоляційна плівка Juta H9, зовнішня гідровітрозахисна супердифузійна мембрана Foliatex Wigifol 100, гідрозахисна плівка Juta D90, підлога: ОСП Egger 12мм, лінолеум VarTex 50мм, лінолеум 32 класу, плитус ПВХ, вікна металопластикові ПВХ, трикамерний профіль з однокамерним енергозберігаючим газонаповненим склопакетом - 4-16Ar-4I, антивандальний рошет, двері металеві, ваги електронні ваговимірювальні типу Лахта-УСВ-80000-А, пошкоджена металева конструкція ваг - 18000x3400x800, заїзного пандуса 10000x3400; з'їзного пандуса 6000x3400. | Пошкоджений каркас, ваги ваговимірювальні. | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 430 | Світлофорний об'єкт | вул. Ілленка - СК "Авангард"                      | КП "Центр організації дорожнього руху" |       |                 |     |   | Контролер, фундамент під контролер, світлофор транспортний Т 1 2, Світлофор транспортний Т1 3, світлофор пішохідний П 1 1 з ТВЧ, консоль ОКС-3, колона транспортного світлофора, колона пішохідного світлофора, кронштейн транспортного світлофора, табло виклику пішоходів   | пошкоджено елементи світлофорного об'єкту  | Попереднє обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |

|     |   |   |                      |  |             |   |   |   |   |         |            |
|-----|---|---|----------------------|--|-------------|---|---|---|---|---------|------------|
| 431 | Трамвайні колії   | 1 вул. Максименка за зупинкою "1-а лінія" в напрямку 14-ї лінії;<br>2 вул. Юнкерова між зупинкою "9-а лінія" до зупинки "11-а лінія" в напрямку площі Шевченка;<br>3 Розворотня петля по вул. Селянській;<br>4 Біля зупинки "Міська" в напрямку пл. Шевченка;<br>5 В районі зупинки "Спецдиспансер" | КП "Київпаstrанс"    | -  | 548 м о к   | - | Трамвайна колія складається з нижньої (основи під колію - шари щебеню різної фракції, пісок, геотекстиль) та верхньої будови - трамвайні рейки та шпалокомплекти) | Повністю зруйновано.  | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 432 | Контактна мережа тролейбуса   | 1 вул. Іллієнка, 52 (напроти телевежі);<br>2 площа В. Марченка (західна сторона);<br>3 вул. Щусова, 44 (ст. м. "Сирецька");<br>4 пр. Перемоги, 80 (ст. м. "Берестейська");<br>5 вул. Кирилівська, 115   | КП "Київпаstrанс"    | -  | 4290 м 2 пр | - | Контактний провід, арматура для контактної мережі   | Повністю зруйновано.  | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 433 | просп. Мінський, ПВ-3278, ПВ-3277                                     | просп. Мінський   | КП "Київміськсвітло" | Кількість опор - 57, кількість світильників - 113, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 2028,7 м, кількість шаф управління - 1 |             |   | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління)  | Пошкоджено/знищено два світильники, кронштейн, опору та ділянку мережі зовнішнього освітлення | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 434 | вул. Міська (Пуша-Водиця), ПВ-3336, ПВ-3509                           | вул. Міська (Пуша-Водиця)   | КП "Київміськсвітло" | Кількість опор - 45, кількість світильників - 95, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 1642,6 м                                |             |   | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління)  | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                      | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 435 | вул. Лісна (Пуша-Водиця), ПВ-3336, ПВ-3359, ПВ-3347, ПВ-3340, ПВ-3360 | вул. Лісна (Пуша-Водиця)  | КП "Київміськсвітло" | Кількість опор - 74, кількість світильників - 103, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 2898,6 м                               |             |   | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління)  | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                      | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 436 | вул. Селянська (Пуша-Водиця), ПВ-3360, ПВ-3463                        | вул. Селянська (Пуша-Водиця)  | КП "Київміськсвітло" | Кількість опор - 19, кількість світильників - 35, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 1076,1 м                                |             |   | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління)  | Пошкоджено/знищено кронштейн, опору та ділянку мережі зовнішнього освітлення                  | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |
| 437 | вул. Квітки Цісик (Пуша-Водиця), ПВ-3347, ПВ-3359, ПВ-3340, ПВ-3360   | вул. Квітки Цісик (Пуша-Водиця)   | КП "Київміськсвітло" | Кількість опор - 61, кількість світильників - 119, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 3631,2 м, кількість шаф управління - 4 |             |   | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління)  | Пошкоджено/знищено 2 кронштейна, 2 шафи управління та ділянку мережі зовнішнього освітлення   | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | Х черга | 01.09.2022 |

|     |   |                                      |                     |   |  |  |   |         |            |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------|---|--|--|---|---------|------------|
| 438 | вул. Миколи Юнкерова (Пуша-Водиця), ПВ-3359, ПВ-3336, ПВ-3340, ПВ-3347, ПВ-3360   | вул. Миколи Юнкерова (Пуша-Водиця)   | КП "Київміськвітло" | Кількість опор - 36, кількість світильників - 161, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 4026,5 м                              | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 439 | вул. Федора Максименка (Пуша-Водиця), ПВ-3244, ПВ-3463, ПВ-3336, ПВ-3359, ПВ-3509 | вул. Федора Максименка (Пуша-Водиця) | КП "Київміськвітло" | Кількість опор - 41, кількість світильників - 158, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 5364,4 м                              | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 440 | вул. 1-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3509, ПВ-3336                                    | вул. 1-а Лінія (Пуша-Водиця)         | КП "Київміськвітло" | Кількість опор - 17, кількість світильників - 23, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 799,1 м, кількість шаф управління - 1  | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 441 | вул. 2-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3336, ПВ-3509                                    | вул. 2-а Лінія (Пуша-Водиця)         | КП "Київміськвітло" | Кількість опор - 5, кількість світильників - 23, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 824,4 м                                 | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 442 | вул. 6-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3347   | вул. 6-а Лінія (Пуша-Водиця)         | КП "Київміськвітло" | Кількість світильників - 8, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 318,2 м  | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено один світильник та ділянку мережі зовнішнього освітлення                  | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 443 | вул. 7-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3244, ПВ-3347                                    | вул. 7-а Лінія (Пуша-Водиця)         | КП "Київміськвітло" | Кількість опор - 26, кількість світильників - 40, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 1457,6 м, кількість шаф управління - 1 | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено два світильники, два кронштейни, та ділянку мережі зовнішнього освітлення | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 444 | вул. 13-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3360, ПВ-3463                                   | вул. 13-а Лінія (Пуша-Водиця)        | КП "Київміськвітло" | Кількість світильників - 12, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 454,7 м   | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |
| 445 | вул. 14-а Лінія (Пуша-Водиця), ПВ-3360, ПВ-3463                                   | вул. 14-а Лінія (Пуша-Водиця)        | КП "Київміськвітло" | Кількість світильників - 9, загальна довжина мережі зовнішнього освітлення - 285,1 м  | Зовнішнє освітлення об'єкта благоустрою в м. Києві (світильники, опори, мережа та шафи управління) | Пошкоджено/знищено ділянку мережі зовнішнього освітлення                                     | Попередні обстеження згідно з технічним завданням | X черга | 01.09.2022 |

Начальник Київської міської військової адміністрації  
генерал-майор

Микола ЖИРНОВ