



УКРАЇНА

**КИЇВСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

19.05.2022

№ 528

Про внесення змін до розпорядження  
начальника Київської міської військової  
адміністрації від 13 квітня 2022 року № 499

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Порядку проведених обстежень прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд», Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 квітня 2022 року № 65, з метою прийняття рішення щодо можливості подальшої експлуатації та розроблення заходів з відновлення об'єктів в місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації:

Унести зміни до розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації від 13 квітня 2022 року № 499 «Про обстеження пошкоджених об'єктів внаслідок воєнних дій Російської Федерації в місті Києві» виклавши його в такій редакції:

«Про організацію та виконання  
робіт з обстеження об'єктів в місті Києві,  
пошкоджених внаслідок воєнних дій  
Російської Федерації

Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», Порядку проведених обстежень прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 257, постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 року № 473 «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд», Методики обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 квітня 2022 року № 65, з метою прийняття рішення щодо можливості подальшої експлуатації та розроблення заходів з відновлення об'єктів в місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації:

1. Визначити виконавцем робіт з обстеження об'єктів в місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації - комунальне підприємство «Київекспертиза» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2. Затвердити Програму робіт з обстеження об'єктів в місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації, що додається.

3. Комунальному підприємству «Київекспертиза» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. Провести обстеження відповідно до Програми робіт з обстеження об'єктів в місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації, затвердженої згідно з пунктом 2 цього розпорядження.

3.2. За результатами обстеження скласти звіти та акти обстеження згідно з визначеними примірними формами, та подати їх:

щодо пошкоджених об'єктів житлово-комунального господарства - власникам або управителям об'єктів, Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

щодо інших об'єктів - власникам або управителям об'єктів, Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. За результатами розгляду звітів та актів обстеження скласти переліки потенційно аварійно небезпечних об'єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового демонтажу окремих частин та/або конструкцій та аварійно небезпечних об'єктів, які підлягають демонтажу, ліквідації, та подати їх для схвалення Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

4.2. На підставі рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про схвалення переліків об'єктів, зазначених у підпункті 4.1 цього пункту, скласти та подати на затвердження в установленому порядку переліки потенційно аварійно небезпечних об'єктів, які потребують невідкладних робіт щодо часткового демонтажу окремих частин та/або конструкцій та аварійно небезпечних об'єктів, які підлягають демонтажу, ліквідації.

4.3. Протягом трьох календарних днів забезпечити розміщення інформації про рішення щодо обстеження об'єктів в місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва та/або письмово повідомляє власнику або управителю об'єкта.

5. Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Непопу В.І. затверджувати технічне(і) завдання на проведення обстеження об'єктів в місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації, замовником робіт з обстеження яких є Київська міська військова адміністрація.

6. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, у 2022 році буде здійснюватися у межах показників, передбачених бюджетом м. Києва на 2022 рік.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Непопу В.І.».

Начальник Київської міської  
військової адміністрації  
генерал-майор

Микола ЖИРНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження начальника  
Київської міської військової  
адміністрації  
від 13 квітня 2022 року № 499  
(в редакції розпорядження  
начальника Київської міської  
військової адміністрації  
від 19 травня 2022 року № 528)

Програма робіт з обстеження об'єктів в місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій Російської Федерації

Номер з/п	Найменування об'єкта	Адреса розташування об'єкта	Інформація щодо власника або управителя об'єкта	Основні характеристики об'єкту							Орієнтовний обсяг і склад робіт	Черговість	Строк
				Площа забудови, м2	Орієнтовні розміри у плані, м	Орієнтовна висота, м	Поверховість	Короткий опис конструктивної системи об'єкта (каркасна/стінова) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі)	Короткий опис стану об'єкту				
<b>Об'єкти закладів освіти</b>													
1	Школа I – III ступенів №168	вул. Озерна, 2	Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації	3238,3	-	9,6	3	Стіни-цегла; Покрівля-рулонна	Пошкоджено вікна, двері, стіни. Стан незадовільний	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022	
2	Школа I – III ступенів №256	вул. Озерна, 2А	Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації	2890,1	-	9,65	3	Стіни-цегла; Покрівля-рулонна	Пошкоджено вікна, двері, стіни. Стан незадовільний	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022	
3	Спеціальна школа-інтернат I ступеня №25	вул. Федора Максименка, 28	Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації	2980	-	7,5	2	Стіни-цегла; Покрівля-рул/метал	Пошкоджено вікна, двері, стіни.	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022	
4	Спеціальна школа-інтернат I-III ступенів №4	вул. Юнкерова, 55	Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації	1970	-	10	3	Стіни- цегла; Покрівля-рул/метал/шифер	Пошкоджено вікна, двері, стіни.	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022	
5	Київська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I- II ступенів №21	вул. Новикова-Прибоя, 11	Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації	2715	-	16	4	Стіни- цегла; Покрівля-метал/шифер	Пошкоджено вікна, двері, стіни.	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022	

6	Середня загальноосвітня школа № 104 ім. О. Ольжича	вул. Лісна, 28	Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації	4650	-	13,2	4	Стіни- цегла, Покрівля-рул/скло	Пошкоджено вікна, двері, стіни.	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
7	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Гімназія № 34 "Либідь" ім. Віктора Максименка"	вул. Межова, 22	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	12172	-	15	4	Фундамент(з/б блоки); Стіни (цегла); Перекриття (з/б пан.); Покрівля (рубіроїд)	Пошкодження вікон, вхідних груп, фасаду, дверей у класах	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
8	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа № 6»	вул. Світлицького, 31/7	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	3396	-	10	3	Фундамент(цегла); Стіни (цегла); Перекриття (бетон); Покрівля (шифер)	Пошкоджено вікна та двері	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
9	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа №242"	просп. Прави, 64Г	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	5694	-	10	3	Фундамент(бетон, блоки); Стіни (з/б панелі, цегла); Перекриття (з/б плити); Покрівля (шифер, рулон)	Пошкоджено вікна та двері	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
10	Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу для дітей з порушенням мови № 435	вул. Межова, 22А	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	1714	-	8	2	Фундамент(з/б блоки), підлога у підвальному приміщенні (бетон, земля); Стіни (цегла); Перекриття (з/б пан.); Покрівля (шифер)	Пошкоджено вікна, дах, фасад, двері, внутрішня система опалення, внутрішні електромережі та інженерні мережі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
11	Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (санаторного) № 45	вул. Виговського, 22А	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	2343	-	20	4	Фундамент(стрічковий з/б); Стіни (цегла); Перекриття (з/б); Покрівля (рулонна)	Пошкоджено вікна та двері	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
12	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Гімназія №257 "Синьозерна"	просп. Георгія Гонгадзе, 7Б	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	3394	-	10	3	Фундамент(з/б блоки); Стіни (цегла); Перекриття (з/б); Покрівля (рулонна)	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
13	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа № 93"	пров. Межовий, 7	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	1460	-	7	2	Фундамент(цегла); Стіни (цегла); Перекриття (з/б); Покрівля (шифер)	Пошкоджено вікна та двері	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
14	Дошкільний навчальний заклад загального типу №626	просп. Прави, 108А	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	1926,6	-	8	2	Фундамент(з/б блоки), підлога у підвальному приміщенні (бетон); Стіни (цегла); Перекриття (з/б пан.); Покрівля (рулонна)	Пошкоджено вікна та двері	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
15	Дошкільний навчальний заклад загального типу № 88	вул. Копилівська, 8	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	806	-	7	2	Фундамент(цегла); Стіни (цегла); Перекриття (з/б пан.); Покрівля (шифер)	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
16	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Спеціалізована школа № 271	вул. Мостицька, 16	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	4243	-	10	3	Фундамент(цегла); Стіни (цегла); Перекриття (з/б); Покрівля (шифер)	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022

17	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа № 156"	вул. Западиська, 10	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	1176	-	15	4	Фундамент(бетон. блоки); Стіни (з/б панелі); Перекриття (з/б плити); Покрівля (шифер)	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
18	Дошкільний навчальний заклад компенсуючого типу (санаторного) № 45	вул. Межова, 17	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	1414	-	7	2	Фундамент(з/б блоки, цегла); Стіни (цегла); Перекриття (з/б пан.); ППокрівля (шифер)	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
19	Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня школа-дитячий садок Родзинка з поглибленим вивченням іноземної мови	вул. Межова, 23А	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	3220	-	7	2	Фундамент(цегла); Стіни (цегла); Перекриття (з/б); Покрівля (шифер)	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
20	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Середня загальноосвітня школа №63"	вул. Виговського, 10А	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	620	-	7	2	Фундамент(бетон); Стіни (цегла); Перекриття (з/б); Покрівля(рулонна)	Пошкоджено вікна і двері	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
21	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів «Загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 19»	вул. Білицька, 55	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	1494	-	11	3	Фундамент(цегла); Стіни (цегла); Перекриття (з/б); Покрівля (шифер)	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
22	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Спеціалізована школа №3 з поглибленим вивченням інформаційних технологій"	просп. Правди, 84	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	5554	-	10	3	Фундамент(цегла); Стіни (цегла); Перекриття (з/б); Покрівля (шифер)	Пошкодження вікон, тріщини на стінах та стелі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
23	Дошкільний навчальний заклад загального типу № 486	вул. Виговського, 20Д	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	1900	-	7	2	Фундамент(з/б блоки); Стіни (цегла); Перекриття (з/б пан.); Покрівля (шифер)	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
24	Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №104	вул. Полкова, 58	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	700	-	7	2	Фундамент(з/б блоки); Стіни (цегла); Перекриття (з/б пан.); Покрівля (шифер)	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
25	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів "Романо-германська гімназія №123"	вул. Копилівська, 23	Управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації	7453	-	14	3	Фундамент(з/б); Стіни (цегла); Перекриття (з/б панелі); Покрівля (рулонна)	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
26	Дошкільний навчальний заклад № 786	вул. Спартаківська, 1А	Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації	1596,2	6	-	2	-	Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків;	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
27	Середня загальноосвітня школа № 288	вул. Ірпінська, 68А	Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації	3292,4	274	-	3	-	Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків;	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022

28	Приватний заклад ліцей "КІСКУЛ"	вул. Ірпінська, 74А	ТОВ "Київський ліцей "КІСКУЛ" (32424585)	1250	200	-	2	-	Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків;	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	І черга	01.06.2022
29	Школа-інтернат І-ІІІ ступенів №15	просп. Перемоги, 115	Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації	706,1	12	-	4	-	Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків;	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	І черга	01.06.2022
30	Київська гімназія №287	вул. Чорнобильська, 10Б	Управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації	3360,8	57	-	3	-	Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків;	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	І черга	01.06.2022
31	Київське вище професійне училище будівництва та архітектури	вул. Клавдійська, 22	Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	3435,6	180	19	5	цегляна будівля, скляні вікна	Пошкоджені віконні блоки	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	І черга	01.06.2022
32	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 102 з поглибленим вивченням англійської мови	вул. Шулявська, 10/12	Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації	920	24 x 60	13,2	4	конструктивна система - стінова, фундамент - з/бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/бетон, покрівля - шифер	Пошкоджено вікна, двері, стеля	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	І черга	01.06.2022
33	Доницький навчальний заклад (ясла-садок) №82	вул. М. Шпака, 4	Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації	2236,4	70 x 60	13,6	4	конструктивна система - стінова, фундамент - з/бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/б панелі, покрівля - рулонна	Пошкоджено двері, внутрішні стіни, підлога	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	І черга	01.06.2022
34	Школа І-ІІІ ступенів навчання №1	пров. Делегатський, 1/28 пров.	Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації	1403,2	40 x 68	14,7	4	конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/б панелі, покрівля - рулонна	Пошкодження вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	І черга	01.06.2022
35	Школа І-ІІІ ступенів №70	вул. Ромоданова, 10	Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації	2195	55 x 40	12,5	4	конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/бетон, покрівля - рулонна	Пошкодження двері, внутрішні стіни	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	І черга	01.06.2022
36	Гімназія №153 ім. О.С. Пушкіна І-ІІІ ступенів	вул. В. Чорновола, 37А	Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації	900,3	24 x 56	17	4	конструктивна система - стінова, фундамент - цегла, стіни - цегла червона, перериття - з/бетон(дерев), покрівля - металічна	Пошкодження вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	І черга	01.06.2022
37	Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 24 ім. О.Білаша з поглибленим вивченням іноземних мов	вул. Олени Теліги, 15А	Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації	2080,4	100 x 54	13,5	4	конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/бетон, покрівля - рулонна	Пошкодження вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	І черга	01.06.2022
38	Санаторна школа-І-ІІ ступенів № 20	вул. Грекова, 2	Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації	1300	30 x 45	9	3	конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/бетон, покрівля - шифер	Пошкодження вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	І черга	01.06.2022

39	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу (спеціальний) № 154	вул. Турчина, 11	Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації	1413,6	55 x 40	5,7	2	конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/б плити, покрівля - шифер	Пошкодження вікна	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
40	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №647	вул. Марка Безручка, 25А	Управління освіти Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації	720,7	13,10 x 49,05	10	2	конструктивна система - стінова, фундамент - бетон, стіни - цегла червона, перериття - з/б плити, покрівля - шифер	Пошкоджено вікна огорожа	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
41	Школа — дитячий садок I ступеня «Абетка»	вул. Олександра Мишуги, 3Б	Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації	3551,8	105	10,85	3	фундамент - бетон стіни-керамзитобетонні панелі/цегла, покрівля-рулонна перекриття-залізобетон сходи-залізобетон	Пошкоджено вікна, двері, частково фасад та дах	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
42	Гімназія міжнародних відносин № 323 з поглибленим вивченням іноземної мови	вул. Олександра Мишуги, 5	Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації	12790,8	159	10,5	3	фундамент - цегла стіни-цегла, покрівля-шифер, перекриття-залізобетон сходи-залізобетон	Пошкоджено вікна, двері, частково руйнація фасаду та даху	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
43	Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6	вул. Лариси Руденко, 8А	Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації	3561,8	118	10,8	3	фундамент - бетон стіни-цегла/залізобетон, покрівля-рулонна, перекриття-залізобетон сходи-залізобетон	Пошкоджено вікна, двері, частково пошкоджено покрівлю	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
44	Дошкільний навчальний заклад №20	вул. Олександра Кошица, 5Г	Управління освіти Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації	1709,7	65	6,81	2	фундамент - бетон стіни-керамзитобетонні панелі покрівля-сушшена, рубероїд перекриття-залізобетон сходи-залізобетон	Пошкоджено вікна, двері	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
45	Школа I-III ступенів № 321	вул. Теодора Драйзера, 40Б	Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації	10769	452	3 м / поверх	3	крупнопанельна система / керамзитобетонні панелі / покрівля плоска	Пошкоджено вікна, двері металопластикові, двері протипожежні вхідні, двері дерев'яні внутрішні, склопакети	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
46	Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 111	вул. Оноре де Бальзака, 55А	Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації	5133	235	3 м / поверх	3	крупнопанельна система / керамзитобетонні панелі / покрівля плоска зі світлоаераційним ліхтарем	Пошкоджено вікна, двері металопластикові, двері дерев'яні внутрішні, двері вхідні, двері металеві протипожежні вхідні, світлоаераційний ліхтар (на даху)	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
47	Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №125 комбінованого типу	вул. Миколи Лаврухіна, 13Б	Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації	5133	235	3 м / поверх	3	крупнопанельна система / керамзитобетонні панелі / покрівля плоска зі світлоаераційним ліхтарем	Пошкоджено вікна, двері вхідні	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022
48	Дошкільний навчальний заклад №506	Шосе Стратегічне, 54	Управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації	2500	-	-	2	-	Пошкодження склопакетів, віконних блоків, дверних блоків	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	1 черга	01.06.2022



49	Заклад дошкільної освіти № 131	вул. Деміївська, 49	Управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації	1600	12,81	-	2	-	Пошкодження склопакетів; пошкодження вікон незначні	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
50	Школа I-III ступенів № 236 міста Києва	вул. Академіка Заболотного, 144	Управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації	5000	-	-	3	-	Пошкодження склопакетів, віконних блоків	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
51	Спеціальна школа-інтернат I-II ступенів № 7 міста Києва	вул. Академіка Заболотного, 146	Управління освіти Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації	8500	216,68	-	4	-	Пошкодження віконних блоків;	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
52	Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу №17	вул. П. Нищинського, 3	Управління освіти Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації	950	27,45x34,6	6,6	2	цегла/зб плита/ металопрофіль	пошкоджено вікна, двері, внутрішнє оздоблення.	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
<b>Об'єкти закладів охорони здоров'я</b>												
53	Комунальне некомерційне підприємство "Київська міська клінічна лікарня №7"	вул. Михайла Котельникова, 95	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	13943,2	75,0*48,0	24	7	Стінова конструкція будівлі, Фундамент - з/б, Стіни - з/б стінові панелі, Покрівля - рулонна, Переkritтя - з/б, підлога-бетон	Пошкоджені вікна, фасад, вхідна група, кабінети	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
54	Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський клінічний онкологічний центр"	вул. Верховинна, 69	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	24613,4	24613,4	30	9	Заліобетонно-панельне покриття	Пошкоджені вікна в будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022

55	Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська дитяча клінічна туберкульозна лікарня»	Пуша-Водича, вул. Квітки Цесик, 10.	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	Будівля головний корпус(легеневе відділення) - 2529,7		14	3	стіна цегляна кладка,матеріал стін цегла	Пошкодження вікон, фундаменту, ганку, стіни та стеля, каналізаційна система	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
				Адміністративна будівля - 165		6	1	стіна цегляна кладка, матеріал стін цегла	Пошкодження вікон, мережа опалення, покрівля даху, внутрішні опорядження, тріщини у стінах			
				Будівля харчоблоку - 138		6	1	стіна цегляна кладка,матеріал стін цегла	Пошкоджено вікна, тріщини по стінам, деформація дверної коробки, просідання даху комори			
				Майстерня - 59,6		6	1	стіни цегляна кладка,матеріал цегла, без утеплення,дах - шифер	Пошкоджено вікна, фасад, дах, карниз,стіни			
				Будівля господарського блоку (котельня) - 442		6	1	стіни цегляна кладка,матеріал цегла, без утеплення,дах - шифер	Пошкоджені вікна, фасад, стіни, цегляна кладка			
				Будівля кістково туберкульозного відділення - 2295,6		12	3	стіни цегляна кладка,матеріал цегла	Пошкоджені вікна, фасад, фундамент та ганок			
56	База спеціального медичного постачання міста Києва	Пуша-Водича, вул. Селянська, 5	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	1472,8		5,26	I поверх	Стіновва (цегла)	Пошкоджено 75% будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
57	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1" Святошинського району м. Києва	вул. Чорнобильська, 5/7	Святошинська районна в м. Києві державна адміністрація	1280	80 x 16	13,2	4	Фундамент - бетонні блоки, стіни - цегла, перегородки - гіпсові плити та цегла, покрівля - рубероїд, м'яка, перекриття - залізо-бетонні плити, вікна - металопластикові	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022

58	КП «Фармація»	вул. Виговського, 14	Виконавчий орган Київської міської ради (КМДА)	Аптека № 95 - 129,1	121,9	3,21	1й поверх з 3х	Фундамент-бетонний, Стіни-цегляні Перекриття-залізобетонні панелі; Підлога-лінолеум, плитка, градійна крошка	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
		вул. Червонопільська, 14/14		Аптека №72 - 150,6	125,5	3,0	1й поверх з 6ти	Фундамент-з/б блоки; Стіни-цегляні Покрівля-шифер Перекриття-залізобетонні панелі; Підлога-цементна, плитка	Пошкодження вікон			
		проспект Перемоги, 148/1		Аптека №78 - 479,2	359,8	3,32	1й поверх з 9ти	Фундамент-бетон бл. Стіни- з/б бетон Покрівля-рубероїд Перекриття-з/б бетон479,2; Підлога-цементна, плитка	Пошкодження вікон			
		вул. Ак. Туполєва, 28		Аптека №86 - 225,7	173,6	3,50	1й поверх з 5ти	Фундамент-з/б блоки, Стіни-керамзитобетон Перекриття-залізобетонні панелі; Підлога- плитка	Пошкодження вікон			
		вул. Шусєва, 2/19		Аптека №121 - 240,1	184,7	3,60	1й поверх з 5ти	Фундамент-цегла, Стіни-цегляні Перекриття-залізобетонні панелі; Підлога- плитка	Пошкодження вікон			
59	Комунальне некомерційне підприємство «Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни»	вул. Федора Максименка, 26	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	5573,4	120x80	48	12	каркас колони з навісними панелями, цегла	Пошкодження вікон, стін	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
60	Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська студентська поліклініка»	вул. Політехнічна, 25/29	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	7441,8	7441,8	26,75	7	стінова	Пошкоджено вікна.	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
61	Комунальне некомерційне підприємство "Київська стоматологія" Філія Святошинського району міста Києва	вул. Чорнобильська, 13-Б	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	741,4	741,4	5,6	2	Стінова	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
62	Територіальне медичне об'єднання "САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ"	вул. Юнкєрова, 28	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	Лікувальний корпус №2 - 1341	374,6	3,75	1	Стіни-дерев'яні, обкладені цеглою, перекриття-дерев'яні, покрівля-шифер, односкатна	Пошкодження даху, фасад	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
				Спальний корпус №3 - 662	421,2	3,63	1		Пошкодження даху, фасад			
				Спальний корпус №4 - 1322	571,8	3,65	1		Пошкодження даху, внутрішнього опорядження			
				Харчоблок - 2137	591,2	3,85	1	Стіни- цегла, перекриття-з/б, покрівля-шифер, односкатна	Пошкодження даху, вікон			
				Будівля електросон - 832	215,9	3,3	1	Стіни- цегла, перекриття-дерев'яні, покрівля-шифер, односкатна	Пошкоджені вікна			

63	Дитячий спеціалізований санаторій "Орляtko" Територіального медичного об'єднання "Санаторного лікування"	вул. Курортна, 19, смт. Ворзель, Київська область	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	Спальний корпус - 1593,5	3391,5	9,35	3	Капітальна цегляна будівля, стінова, з несучими зовнішніми стінами. Стіни - цегляні. Перетинки над прорізами вікон і дверей - збірні залізобетонні брускові. Дах - несуміщений. Покрівля - плоска, накрита синтетичною мембраною.	Пошкодження зовнішніх стін, фундаменту, аварійних сходів, вікон і дверей, утеплення і оздоблення фасаду, покрівлі, внутрішнього опорядження	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
				Харчоблок - 1321,2	1229,6	6	1	Плоска покрівля з руберойду. Конструктивна схема будівлі - стінова, з несучими зовнішніми стінами. Стіни - цегляні. Перетинки над прорізами вікон і дверей - збірні залізобетонні брускові. Дах - суміщений. Покрівля - плоска, накрита руберойдом.	Пошкоджений дах будівлі, металопластикові вікна і двері			
64	Дитячий санаторій "Салют" Територіального медичного об'єднання "Санаторного лікування"	Пуша-Водиця, вул. Квітки Цісик, 20	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	191,2	144,8	5,206	1	стінова цегляна конструкція, покрівля односкатна, руберойд, оцинковане залізо	Зруйновано цегляну кладку тильної стіни; пошкоджено покрівлю, зруйновано відливи.	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
65	Дитячий санаторій "Ялинка" Територіального медичного об'єднання "Санаторного лікування"	Пуша-Водиця, 7 липня	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	Спальний корпус на 240 місць - 1638,5	4755,4	13,4	4	фундамент блоки з/б, стіни цегла, перекриття з/б плити, сходи з/б		Попередні обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
				Спальний корпус на 120 місць - 2026,3	2941,1	8	2	фундамент блоки з/б, стіни цегла, перекриття з/б плити, сходи з/б				
66	Дитячий санаторій "Лісова поляна" Територіального медичного об'єднання "Санаторного лікування"	19 км Житомирського шосе	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	269,8	138,3	3,3	1	Стіни-дерев, обкладені цеглою, перекриття-дерев'яні, покрівля-шифер, односкатна	Пошкоджені вікна	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
67	Дитячий спеціалізований санаторій "Лісний" Територіального медичного об'єднання "Санаторного лікування"	м. Ірпінь, вул. Ломоносова, 51А	Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	Спальний корпус - 2000	630	10	2	тип стін - цегла	Пошкоджені вікна, дах, стеля	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	II черга	10.06.2022
				Господарський склад - 375	86	5	1	тип покрівлі шифер				
				Адміністративно-господарський корпус - 250	106	5	1	тип покрівлі шифер				

## Об'єкти закладів соціального захисту

68	Київський пансіонат ветеранів праці	вул. Кубанської України, 2	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	450 м <sup>2</sup>	18,2 x 24,7	9,5 м.	1	Конструктивна схема будівлі стінова, стіни товщиною 510 мм і 380 мм виконані із керамічної цегли. Покриття 1-6 є 18-ти метрові збірні залізобетонні, двоскатні двотаврові балки та ребристі плити 1,5x6,0 м. Покрівля плоска м'яка, рулонна з водовідведенням. Підлога - керамічна плитка, паркет. Віконні прорізи - металевопластикові.	Актова зала корпусу літ. "Д" - зруйновані конструктивні елементи опорних стін, внаслідок чого відбувся зсув балок перекриття, обвал покрівлі і несучої стіни, зруйновані стіни та обладнання з обладнання зали, комунікації пошкоджені	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	III черга	15.06.2022
69	Пуша-Водицький психоневрологічний інтернат	Пуша-Водиця, вул. Міська, 2	Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)	Лікувальний корпус 4731 кв. м	242 м	8 м	2	стіни з цегли, дах профнастил	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	III черга	15.06.2022
				Майстерня 56,4 кв. м	20 м	3 м	1	стіни з цегли, дах шифер	Пошкоджено дах та вікна			
				Морг 109,1 кв. м.	25 м	3,7 м	1	стіни з цегли, дах шифер	Пошкоджено дах та вікна			
				Склад - 395,7 кв. м.	53 м	4,3 м	1	стіни з цегли, дах шифер	Пошкоджено дах та вікна			
				Теплиця - 207 кв. м.	44 м	6 м	2	стіни з цегли та скла, дах шифер та скло	Пошкоджено дах, фасад			
70	Відділення соціальної допомоги вдома «Виноградар» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району	вул. Мостицька, 14	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація	64	196	-	1	-	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	III черга	15.06.2022
71	Відділення денного перебування Територіального центру соціального обслуговування Подільського району	вул. Кирилівська, 115/3	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація	50	18	-	1	-	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	III черга	15.06.2022
72	Відділення соціальної допомоги вдома «Вітряні гори» Територіального центру соціального обслуговування Подільського району	Гадницька, 13	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація	47	10	-	2	-	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	III черга	15.06.2022
<b>Будівлі адміністративного призначення</b>												
73	Приміщення Солом'янської районної в м. Києві державної адміністрації	просп. Повітрофлотський, 41	Солом'янська районної в м. Києві державної адміністрації	2769	56,32x53,2x40,0	19,98	4	Монолітний залізобетонний каркас. Плоска рулонна та частково світлопрозора покрівля. Вентильований фасад: частково світлопрозорий фасад на алюмінієвих конструкціях	Пошкодження фасаду, стін, вікон.	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	IV черга	17.06.2022

## Об'єкти житлово-комунального господарства

74	Будівля котельні (0000226)	вул. Васильківська, 5/7	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	261	27,55x6,83 10,86x6,54	6,28	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
75	Будівля котельні (0007918/1)	Цр. Науки, 31	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	692,2	31,26x18,33 5,65x20,97	7,13	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - глиняна цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
76	Будівля котельні (0007961/1)	Цр. Науки, 47	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2925,7	33,24x25,31 39,41x24,67	7,1	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла, навісні з/б стінові панелі Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
77	Будівля котельні (0022706/3)	Дерзтвообробна, 3	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	309,4	31,57x6	5,8	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
78	Будівля котельні (0000176/1)	Васильківська, 8-Б	Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	499,9	37,13x12,82	7,6	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
79	Будівля котельні (0003715)	Голоцківська, 19	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	208,5	28,9x6,53	4,6	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
80	Будівля котельні (0008004/1)	Стратегічне шосе, 54	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	102,1	15,81x6,46	4,5	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
81	Буд. частина окр. розташ. котельні з фундаментами під дві дим. труби (S - 512,6 м.кв)	Підвисоцького, 4-Б	Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	502,5	30,74x13,02 12,66x5,74	8,25	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022

82	Будівля котельні (0000119)	Бубнова, 10	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	200,1	21,36x9,37	5,69	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - глиняна цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів та з азбестоцементних хвилястих листів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
83	Будівля котельні (0002752/1)	Бударина, 3	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	1158,1	30,80x18,80	5,4	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
84	Будівля котельні (0001247/1)	Червонофлотська, 26	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	596,1	46,35x13,15	7,5	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
85	Будівля котельні (0001315)	Червонофлотська, 28	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	195,4	20,70x13,20	4,3	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
86	Будівля котельні (0001776)	Червонофлотська, 6	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	246,7	21,70x9,85	9,2	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
87	Будівля котельні (0001291)	Міська, 2	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	192,3	34,26x11,88	4,9	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - глиняна цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - азбестоцементних хвилястих листів	Пошкодження даху котельні, з/б плит перекриття, вікон з рамами будівлі	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
88	КОТЕЛ ННІСТУ-5 (0010927) (котли)	Міська, 2	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	-	-	-	-	-	Пошкодження обладнання	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
89	КОТЕЛ ННІСТУ-5 (0010926) (котли)	Міська, 2	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	-	-	-	-	-	Пошкодження обладнання	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
90	КОТЕЛ ННІСТУ-5 (0010928) (котли)	Міська, 2	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	-	-	-	-	-	Пошкодження обладнання	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022

91	КОТЕЛНИЦЬ-5П (0001293) (котли)	Миська, 2	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	-	-	-	-	-	Пошкодження обладнання	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
92	Будівля котельні (0007206)	19 км Житомирського шосе	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	171,7	18,75x6,52 8,30x5,95	5,22	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
93	Будівля котельні по (0024685)	Берковецька, 6	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	194,6	15,38x12,65	4,35	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
94	Будівля першої котельної зади Котельні (000031467/000)	Полкова, 57	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	744,3	52,32x17,78	16,57	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла, навісні керамзитобетонні стінові панелі Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
95	Будівля другої котельної зади Котельні (000031469/000)	Полкова, 57	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	976	50,72x18,04	7,45	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла, навісні керамзитобетонні стінові панелі Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
96	БУДІВЛЯ КОТЕЛЬНОЇ (0003303)	Котельникова, 62	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	706,12	37,42x18,87	6	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
97	Будівля котельні (0002678/1)	Крамського, 16	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	419,4	30,62x9,82 9,47x6,40	8,7	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
98	Будівля котельні (0003136)	Крамського, 21	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	314,6	30,88x9,75	10,46	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
99	Будівля котельні	Депутатська, 2	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	939	70x13	7,4	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022



100	Будівля котельні. (0003049)	Перемоги, 113	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	226,4	14,9x13,4	4,2	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
101	Будівля котельні (0003147)	Дніпроводська 1	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	799,7	45x19	10,5	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
102	Будівля котельні (0001583)	Богатирська, 30	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	770,7	60x12,90	7,75	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - з/б стінові панелі Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
103	Будівля котельні, з котлами (Зшт.-ТТВ-8м) (0001111/1)	Попова, 4	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	558,4	37,25x13,08 8,12x5,10	8	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
104	Будівля котельні (0001762)	Мостицька, 6	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	244,3	25,05x9,75	9,4	2	Будівля стінова Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
105	Будівля котельні (0001040)	Половецька, 14/16	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	1594	24,78x9,78 3,99x4,16	6,35	1	Будівля стінова Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
106	ЦТП окр. розт. СЕВП-33. будівля	вул.Кошиця,9-Б	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	508	26,85x18,92	6	1	Будівля стінова Фундамент - бетонний Стіни - цегляні Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Руйнування віконних конструкцій (11 вікон) тріщини несучих конструкцій будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
107	ЦТП окр. розт. СТВП-24-Б. будівля	пр-т Григоренка,39-Б	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	471,6	35,47x16,21	6,7	2	Будівля стінова Фундамент - бетонний Стіни - цегляні Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Руйнування віконних конструкцій і дверей (13 вікон, 4 дверей) тріщини несучих конструкцій будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
108	Теплові мережі ЦО просп.Свободи,10 від ТК-104а/6-2 до будинку	просп.Свободи,10	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	-	-	-	-	-	Пошкодження обладнання	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022

109	Будівля котельні, РК "Виноград"	вул.Світлицького,34	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	1723,6	69,52x24,78	12,15	3	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - з/б навісні стінові панелі Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі головного корпусу, котельного відділення	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
110	Будівля ГРП	вул.Світлицького,34	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	35,7	9,34x3,82	3,36	1	Будівля стінова Фундамент - бетонний Стіни - цегляні Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі головного корпусу, котельного відділення	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
111	БУДІВЛЯ КОТЕЛЬНІ	вул. Робітнича 1-А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	3861,1	44,18x87,4	7,03	3	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - з/б навісні стінові панелі Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівель	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
112	ГРП	вул. Робітнича 1-А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	120,9	6,47x18,68	4,46	1	Будівля стінова Фундамент - бетонний Стіни - цегляні Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівель	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
113	Будівля МА'ЗУТОНАСОСНОЇ	вул. Робітнича 1-А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	690,8	36,49x18,93	5,75	1	Будівля - каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегляні Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівель	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
114	ЕЛЕКТРО-ЩИТОВА ДРЕНАЖНОЇ НАСОСНОЇ по вул. Робітнича 1-А	вул. Робітнича 1-А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	-	-	-	-	Будівля стінова Фундамент - бетонний Стіни - цегляні Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівель	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
115	СКЛАД РІДКИХ РЕАГЕНТІВ	вул. Робітнича 1-А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	126,4	18,9x6,7	7,36	1	Будівля - каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегляні, з/б навісні стінові панелі Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівель	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
116	Будівля котельні	вул.Червононільська, 5А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	1001,5	50x20	8,92	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівель	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
117	Будівля котельні (0004907/1)	вул.Багговутівська 3 6А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	715,6	51,1x14	7,5	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівель	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022

118	Будівля котельні (0022628/1)	вул.Бориспільська,19	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	825,6	42,8x18,6	7,2	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - з/б навісні стінові панелі Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівель	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
119	ЦПП окр.будівля	вул. Полкова, 72	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	174,6	12,2x14,31	5,8	1	Будівля стінова Фундамент - бетонний Стіни - цегляні Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Вибито скло вікон та повністю зруйновано віконні рами	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
120	ЦПП окр. вул. Виговського, 22 будівля	вул. Виговського, 22	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	201,3	9x22	5,84	2	Будівля стінова Фундамент - бетонний Стіни - цегляні Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Вибито скло вікон та повністю зруйновано віконні рами	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
121	ЦПП окр. будівля	вул. Виговського, 11 А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	196	16,07x12,2	5,85	2	Будівля стінова Фундамент - бетонний Стіни - цегляні Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Вибито скло вікон та повністю зруйновано віконні рами	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
122	ТМ ЦО від ТК-204/10 до бойлерної Ду-89	вул.Щербаківського, 31-А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	-	-	-	-	-	Пошкодження обладнання	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
123	ГОЛОВНИЙ КОРПУС СТ	провулок Електриків,17	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	2136,3	59,73x46	19	5	Будівля каркасна Фундамент - з бетонний, палиюний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі головного корпусу	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
124	Приміщення колишньої котельні вул.Д.Запольського 3/5	вул.Д.Запольського 3/5	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	380,4	20x19	9,37	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - відсутнє Покрівля - азбестоцементні хвилясті листи по дерев'яному каркасу	Пожежа даху приміщення та порушення несучих конструкцій стелі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
125	Будівля котельні (0000923)	вул.Татарська,6	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	184,4	19,2x9,62	4,22	1	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - глиняна цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
126	ЦПП окр. будівля (2-х поверхова)	вул.Лаврухіна Миколи, 13 А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	412,97	22,51x6,43 23,76x9,5	5,29	2	Будівля каркасна Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Зруйновано вікна в окремо розташованому Центральному тепловому пункті в кількості 18шт	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022

127	TK-602 - TK-603	Вокзальна площа,3	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	-	-	-	-	-	Пошкодження обладнання	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
128	TK-114в/6 до TK-610/1	Повітрофлотський проспект	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	-	-	-	-	-	Пошкодження обладнання	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
129	ЦТП (будівля прибудови)	вул.Богатирська, 16	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	296,3	23,14x12,29	5,8	2	Будівля стінова Фундамент - бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Вибито скло вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
130	БУДІВЛЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ №11 з вбудованим ГПП (вул.Електриків,31А)	вул.Електриків,31А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	712,4	35,73x18,06	9,63	1	Будівля каркасна Фундамент - з/бетонний Стіни - бетонні блоки, цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Вибито скло вікон та повністю зруйновано віконні рами, пошкодження дерев'яного фронтону	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
131	Будівля котельні (0000781/1)	вул.О.Теліги,3г	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	1220,5	65,94x17,97	8,7	1	Будівля каркасна Фундамент - з/бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
132	Будівля котельні (0002000/1)	вул.Арт. Переулок,7А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	527,4	42,89x22,24	7,8	1	Будівля каркасна Фундамент - з/бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - азбестоцементні хвилясті листи	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
133	Будівля котельні (0000726)	вул.Н-Українська,24А	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	405,8	31,07x13,06	7,5	2	Будівля каркасна Фундамент - з/бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
134	Будівля котельні, (0001433/1)	вул.Новікова-Прибоя,11	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	209,4	21,51x9,44	4,78	1	Будівля каркасна Фундамент - з/бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - азбестоцементні хвилясті листи	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022
135	Будівля котельні (0001275)	вул.Юнкерова,28	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	97,5	9,24x10,55	3,66	1	Будівля каркасна Фундамент - з/бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - азбестоцементні хвилясті листи	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	У черга	01.07.2022

136	Будівля котельні другої черги (0008122/1)	вул.Вернадського 36-б	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	1297,4	48,92x24,96	14,9	3	Будівля - каркасна Фундамент - бетонний Стіни - з/б навісні стінові панелі Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівель головного корпусу, котельного відділення, димососного відділення, ГРП, мазутонасосної, електро-щитової дренажної насосної, складу рідких реагентів у результаті обстрілу	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
137	Будівля котельні (0019083/1)	вул.Лісова 28	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	953,1	44,73x18,8	6,5	2	Будівля каркасна Фундамент - з/бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
138	Будівля котельні (0001638)	вул.Лісна 1	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	641	43,42x18,34	8,05	2	Будівля каркасна Фундамент - з/бетонний Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
139	Труба димова металева кот. по вул. Міська,2 (0001295)	вул. Міська,2	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	-	-	23	-	Димова труба - металева окреморошпашована фундамент - залізобетон Висота - 23м	Поводовжні тріщини фундаменту димової труби, газоходів, стін котельні	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
140	Головний корпус СТ	вул.Жулянська 85	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	6908,3	104,92x47,36	18,95	6	Будівля каркасна Фундамент - з/бетонний, паливовий Стіни - цегла Перекриття - з/б панелі Покрівля - з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон з рамами будівлі головного корпусу.	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
141	Димова труба (металева) (0027440)	вул.Радистів,66	Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО"	-	-	28,5	-	Димова труба - металева окреморошпашована фундамент - залізобетон основа під трубу - цегла Висота 28,5 м	З'явився видимий крен димової труби	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
142	Головний корпус ТЕЦ-5 (інв. № ТЦ5-10300011007/001) Фасад зі сторони машинного відділення (ряд А)	вул.Промислова, 4	СП «КІЇВСЬКІ ТЕЦ» КП «КІЇВТЕПЛОЕНЕРГО»	23721,6	231,62x59,31	53,65	1	Будівля головного корпусу - каркасна, колони металеві, стіни - панелі ( металеві, керамзитобетони); перегородки - залізобетонні, цегляні.	Фасад ряду А відмітка +9м - +22м, площа 2500 м2: обстеження металевих конструкцій віконних блоків -склопрофіліт ( для проєктування заміни склопрофіліту на металопластикові вікна).	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
143	Будівля котельні (інв. № 110024)	проспект Правди, 85	Приватне акціонерне товариство "КІЇВСПЕЦТРАНС"	504,8	16,91 x 38,69	8	1	будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів	07.03.2022 року пошкоджено дах та стіну будівлі котельні, вибито всі рами та шибки в результаті попадання снігояду.	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022

144	Адміністративна будівля (інв. № 110008)	проспект Правди, 85	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"	1190,0	61,5 x 19,35	9	3	будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів	Пошкоджено дах адміністративної будівлі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
145	Ремонтні майстерні (інв. № 110020)	проспект Правди, 85	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"	2482,0	68,39x36,30	9	1	будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - з/б панелі, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
146	Будівля складу	проспект Правди, 85	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"	2262	121,50x18,62	5	1	будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля - шифер	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
147	Будівля складу мастил (інв. № 110005)	проспект Правди, 85	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"	75	11,40x6,55	3,5	1	фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля - шифер	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
148	Будівля ГРП (інв. № 110003)	проспект Правди, 85	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"	35	6,57x5,43	3,8	1	фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
149	Будівля бойлерної (інв. № 110009)	проспект Правди, 85	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"	104	15,8x6,59	5,8	2	будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля - шифер	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
150	Будівля профілакторію (інв. № 110019)	проспект Правди, 85	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"	780	48,8x17,90	5,4	1	будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
151	Будівля адміністративна (інв. № 110014)	проспект Правди, 85	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"	678	54,51x12,43	4,1	2	будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля з рулонних матеріалів	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022
152	Будівля побутовий корпус	проспект Правди, 85	Приватне акціонерне товариство "КИЇВСПЕЦТРАНС"	1757	72,30x24,30	5,4	1	будівля - каркасна, фундамент - бетонний, стіни - цегла, перекриття - з/б панелі, покрівля - шифер	01.08.2022	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	V черга	01.07.2022

**Об'єкти закладів культури**

153	Дитяча музична школа №36 Оболонського району	вул Федора Максименка, 18	Оболонська районна в м. Києві державна адміністрація	233,6	23,3м x 10,1м	8,5	один	Конструктивна система будівлі-бетонарматурна (стинова). Цегляна будівля. Бетонномонolitний фундамент. Покрівля чотирьохскатна з профнастилу.	Пошкоджено покрівлю, фасад, двері, вікна, цоколь, внутрішнє опорядження	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022
154	Київська дитяча музична школа №12	вул. Межова, 25	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація	680,2	-	7,2	2	фундамент - з/б, стіни - цегла, перекриття - з/б	Пошкодження вікон, дверей	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022
155	Київська дитяча музична школа №35	просп. Гонгадзе, 9А	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація	2004,9	-	6,9	2	фундамент - з/б, стіни - цегла, перекриття - з/б	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022
156	Центральна районна бібліотека ім. І.Франка	вул. Кирилівська, 117.	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація	463,3	-	3,75	9 (бібліотека на I поверсі житлового будинку)	фундамент - з/б, стіни - цегла, перекриття - з/б	Пошкодження вікон, фасаду, дверей	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022
157	Бібліотека №11 ім. Лесі Українки	вул. І.Виговського, 20А	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація	337,5	-	3,2	5 (бібліотека на I поверсі житлового будинку)	фундамент - з/б, стіни - цегла, перекриття - з/б	Пошкодження вікон, стелі	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022
158	Центр клубів за місцем проживання "Поділ" "Нивки"	вул.І.Виговського, 14	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація	270	-	3,5	нежитлове приміщення - третій поверх	стинова, цегла	Пошкоджено вікна, трищини у спортивному залі та роздягальні	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022
159	Центр клубів за місцем проживання "Поділ" "Спарта"	вул.Сирецька, 36	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація	215,2	-	6	нежитлове приміщення підвалу	стинова, цегла	Трищини на стінах	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022
160	Центр клубів за місцем проживання "Поділ" "Чемпіон"	вул.Світлицького, 35Б	Подільська районна в м. Києві державна адміністрація	465,3	-	4	нежитлове приміщення другого поверху	стинова, цегла	Пошкодження стелі, трищини на стінах	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022
161	Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Київська дитяча школа мистецтв № 5 ім. Л.Ревуцького"	вул.Борщагівська, 14	Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація	1345,7	4 клас - 5,5x2,96 6 клас-5,4x5,6, коридор 18,27x1,78	2,9	1 та2	Металопластикові рами (1,8x1,5;1,8x1,5;1,72x2,3) подвійні склопакети	Пошкоджено вікна	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022
162	Пункт видачі Бібліотеки №101	вул. Старокиївська, 26	Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація	90,8	6x15	3,8	1	Дерев'яні рами (2,25x2,95), стіна будинку - цегляна кладка	Пошкоджена зовнішня стіна, та пошкоджено вікна, внутрішні відкоси та зовнішні відливи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022
163	Спеціалізована юнацька бібліотека імені Олени Теліги	вул. Щербаківського, 33	Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація	311	10x17	3,2	1	Металопластикові рами (1,07x2,1 та 1,75x1,38), подвійні склопакети, стіни будинку- цегляна кладка	Пошкоджено вікна, внутрішні відкоси та зовнішні відливи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022

164	Бібліотека імені Миколи Костомарова	вул. Щербаківського, 42/44	Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація	222	10x22,2	3,1	1	Дерев'яні рами 2,08x1,86), стіни будинку- цегляна кладка	Пошкоджено вікна та внутрішні відкоси та зовнішні відливи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VII черга	01.08.2022
-----	-------------------------------------	----------------------------	---	-----	---------	-----	---	--	---	---	-----------	------------

**Об'єкти житлового фонду**

Номер з/п	Найменування об'єкта	Адреса розташування об'єкта	Інформація щодо власника або управителя об'єкта	Основні характеристики об'єкта						Орієнтовний обсяг і склад робіт	Черговість	Строк
				Орієнтовна загальна площа, м2	Рік зведення/початку експлуатації	Кількість поверхів	Кількість квартир	Короткий опис конструктивної системи об'єкта та його основних конструктивних елементів	Короткий опис стану об'єкта			
165	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Олександра Кошиця, 7	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	16854	1993	10	237	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження зовнішніх стін, вікон, балконів; згоріли квартири	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
166	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Соломії Крушельницької, 3А	ЖБК "Концертний- 2"	6826	1996	16	111	Фундамент (бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (керамзитобетон та залізобетон), перекриття (залізобетон), дах (лотковий, залізобетон), покрівля (тверда, залізобетонні лотки)	Руйнування стін, даху, перекриттів, пошкодження внутрішніх мереж, вікон, балконів	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
167	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Богатирська, 20	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	11106,7	1977	9	144	Фундамент (збірні блоки та залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкоджені дах, вікна, фасад, вхідні групи, зовнішні мережі (електропостачання), внутрішні мережі (газ, вода, каналізація, тепlopостачання, ліфти)	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
168	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Свободи, 10	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3682	1963	5	72	Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження даху, вікон, фасаду	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
169	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Ірпінська, 74	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	12220	1989	10	159	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна)	Пошкодження даху, вікон, фасаду, вхідної групи, внутрішні мережі (ліфт)	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
170	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Чорнобильська, 9А	ЖБК "Машинобудівник"	6866	1975	16	126	Фундамент (залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский, цегла)	Пошкодження даху, вікон, фасаду, вхідної групи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022



171	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Богдана Гаврилишина, 4	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	4681	1976	12	83	Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження даху, вікон, фасаду, вхідної групи, зовнішніх та внутрішніх мереж	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
172	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Богдана Гаврилишина, 6	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	13448,1	1974	10	216	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон, фасаду, зовнішніх та внутрішніх мереж	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
173	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Валерія Лобановського, 6А	ТОВ "ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ СЕРВІС"	12652,4	-	27	126	-	Пошкодження даху, вікон, фасаду, зовнішніх мереж (каналізація) та внутрішніх мереж	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
174	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Михайла Котельникова, 80	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	3406	-	9	108	Несучі стіни (з/б перекриття), перекриття (залізобетон), покрівля (рубероїд)	Пошкодження вікон, руйнування несучих конструкцій	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
175	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Михайла Котельникова, 89	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	9035	1974	9	162	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон, залізобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	I черга	01.06.2022
176	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Олександра Кошиця, 7А	ОСББ "Сонячна околиця"	9733	1999	14	79	-	Пошкодження зовнішніх стін, вікон, балконів; згоріли квартири	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
177	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Соломі Крушельницької, 3	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	12867	1997	10	197	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
178	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Лариси Руденко, 6	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	10499	1996	10	148	Несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон, зовнішніх мереж (газ)	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
179	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Лариси Руденко, 8	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	5025	1996	9	116	Фундамент (пальовий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон, балконів, зовнішніх мереж (газ)	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

180	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Лариси Руденко, 10	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	10499	1996	16	79	Фундамент (пальовий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон, балконів	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
181	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Лариси Руденко, 10А	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	6217	1997	16	79	Фундамент (пальовий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон, балконів	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
182	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Лариси Руденко, 10Б	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	6191	1996	16	79	Фундамент (залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні п), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
183	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Лариси Руденко, 10Г	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	8331	2000	18	140	Фундамент (пальовий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні перекриття), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
184	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Петра Григоренка, 39	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	8606	1996	10	120	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
185	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Петра Григоренка, 39А	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	8540	1996	10	120	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон, зовнішніх мереж (газ)	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
186	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Петра Григоренка, 41	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	5063	1997	9	116	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
187	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Олександра Мишуги, 3	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	21270	1997	16	254	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон та залізобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон, балконів	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

188	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Олександра Мишуги, 9	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	6932	1997	16	95	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон та залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон, балконів	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
189	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Олександра Мишуги, 11	Комунальне підприємство "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району"	6533	1996	16	95	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон, балконів	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
190	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Миколи Лаврухіна, 7	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"	23594	1996	13	304	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон, фасаду	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
191	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Миколи Лаврухіна, 7А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"	5165	1993	16	63	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон, фасаду	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
192	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Миколи Лаврухіна, 11	ЖБК "Хімік - 22"	19544	1996	13	304	-	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
193	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Миколи Лаврухіна, 11А	ЖБК "Суднобудівельник - 22"	4530	-	16	63	-	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
194	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Ойоре де Бальзака, 55В	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва"	13420	2004	16	158	Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
195	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Богатирська, 16	ЖБК "Більшовик-3"	7460	-	16	127	-	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
196	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Богатирська, 18	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	7156,9	1977	9	216	Фундамент (залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

197	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Богатирська, 18-А	ОСББ "Богатир"	6200		10	58	-	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
198	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Вишгородська, 10	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	3606	1974	9	108	Фундамент (цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский), покрівля (м'яка, руберойд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
199	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Федоро Максименка, 4	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	5589,1	1982	9	117	Фундамент (залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
200	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Федоро Максименка, 6	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	5630,2	1977	9	70	Фундамент (залізобетон), несучі стіни (панелі та залізобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, збірний залізобетон), покрівля (асбест)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
201	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Федоро Максименка, 10	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	5549,6	1982	9	113	Фундамент (залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі та панелі), перекриття (залізобетон), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)	Пошкодження вікон, фасад	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
202	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Сокальська, 1	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	2918	1947	4	60	Фундамент (стрічковий), несучі стіни (цегла), перекриття (дерев), дах (форма шатрова), покрівля (шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
203	Житловий будинок	вул. Квітки Цісик, 28В	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	234,8	1910	1	3	Фундамент (стрічковий, цегла), перекриття (дерев), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
204	Житловий будинок	вул. Квітки Цісик, 28Д	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	218,7	1912	1	5	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (дерев та цегла), перекриття (дерев), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
205	Житловий будинок	вул. Квітки Цісик, 28С	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	85,6	1906	1	1	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (дерев та цегла), перекриття (дерев), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
206	Житловий будинок	вул. Квітки Цісик, 40Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	135,8	1910	1	4	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (дерев та цегла), перекриття (дерев), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

207	Житловий будинок	вул. Квітки Цісик, 41	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	100	1906	1	1	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (дерево та цегла), перекриття (дерево), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)	Пошкодження вікон, фасаду, вхідної групи	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
208	Житловий будинок	вул. Квітки Цісик, 42А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	121	1910	1	3	Перекриття (дерево)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
209	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Квітки Цісик, 51А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	1698	1973	3	24	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (гіпсоблочні та цегляні), перекриття (з/б перекриття), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
210	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Квітки Цісик, 53	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	759,7	1969	2	8	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (гіпсоблочні та цегляні), перекриття (з/б перекриття), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
211	Житловий будинок	вул. Квітки Цісик, 61	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	211,8	1900	1	3	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (дерево та цегла), перекриття (дерево), дах (кроквяний скатний), покрівля (асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
212		вул. Лісна, 39	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	269,6	1975	1	5	Перекриття (дерево)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
213	Житловий будинок	вул. Лісна, 58	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	56,3	1946	1	1	Перекриття (дерево)	Руйнування покрівлі та стін, вигорання	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
214	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Лісна, 60А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва"	2209	1974	5	40	Перекриття (цегла)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
215	Житловий будинок	вул. Лісна, 66В	КП "Спецжитлофонд"	440	1978	4	24	Цегляний будинок з гіпсобетонними перегородками, залізобетонні перекриття, шиферна покрівля	Пошкоджено покрівлю	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
216	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Кирилівська, 146	ОСББ "ЖБК Медик"	3463	2010	9	125	Фундамент (бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла та бетон), перекриття (бетонні панелі), дах (плоский, похилий), покрівля (м'яка, руберойд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

217	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Кирилівська, 115/1	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	2992	1963	5	56	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (бетонні панелі), дах (шатровий, залізобетон), покрівля (тверда, асбесто-шифер)	Пошкодження вікон, фасаду	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
218	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Кирилівська, 115/2	ОСББ «Фрунзе плюс»	1871	1965	9	133	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
219	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Кирилівська, 115/3	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	1871	1964	10	35	Фундамент (стрічковий, цегла та бетонні подушки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка, рубероїд)	Пошкодження даху, вікон, фасаду, вхідної групи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
220	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Кирилівська, 117	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	12484,1	1966	9	192	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка, рубероїд)	Пошкодження вікон, фасаду	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
221	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Мостицька, 10	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	7925,8	1988	18	107	Фундамент (залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні перекриття), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
222	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Мостицька, 12	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	7972,5	1988	18	107	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, керамзитобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
223	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Мостицька, 14	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	8270,1	1989	10	118	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (збірний керамзитобетон, залізобетонні панелі), перекриття (гіпсобетон), дах (плоский, бетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
224	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Мостицька, 16/2	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	5629,3	1989	9	117	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні перекриття), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

225	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Свободи, 8/28	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3517	1963	5	80	Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (бетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
226	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Свободи, 14	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3511	1963	5	80	Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
227	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Свободи, 16	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3477,9	1965	5	70	Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
228	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Межова, 24	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	2770	1964	5	60	Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (бетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (накладна, асбестоцемент)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
229	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Межова, 26	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	2671	1965	5	55	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, силікатна цегла), перекриття (бетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (накладна, асбестоцемент)	Пошкодження даху, вікон, фасаду, вхідної групи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
230	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Родини Крістерів, 20	ТОВ"ЖБК"Управдом"	25840	-	25	338	-	Пошкодження вікон, фасаду, вхідної групи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
231	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Родини Крістерів, 18/6	ТОВ"ЖБК"Управдом"	23450	-	23	299	-	Пошкодження вікон, фасаду, вхідної групи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
232	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Правди, 45А	ТОВ"ЖБК"Управдом"	25840	-	25	398	-	Пошкодження вікон, фасаду, вхідної групи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
233	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 9	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	4359,3	1969	5	135	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний цегла), покрівля (рулонна, руберойд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

234	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 11А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	15607,91	1994	10	238	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
235	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 10	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	8463,75	1965	5	146	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
236	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 18	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	7886,99	1966	5	160	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
237	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 18А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3237,42	1966	5	70	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
238	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 18Д	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	6531,29	1966	5	140	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, цегла та облицювальна плитка), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
239	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 20	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	7195,5	1966	5	126	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
240	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 20А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3990	1966	5	56	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
241	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 20Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3291,55	1966	5	70	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022



242	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 20В	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3272,43	1966	5	70	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (залізобетон, цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
243	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 20Г	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3248,42	1966	5	70	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
244	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 24	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3419,47	1976	9	107	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглоплатні залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
245	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 24А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	9481,83	1973	9	162	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
246	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 24В	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	9429,75	1973	9	162	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
247	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Виговського, 26	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3468,54	1975	9	108	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла, залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
248	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Правди, 70А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	18638,63	1982	9	288	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
249	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Правди, 80	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	9311,19	1976	9	128	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попередні обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

250	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Правди, 80А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	11946,52	1975	9	211	Фундамент (стріковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
251	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Правди, 80Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	11623,31	1975	9	216	Фундамент (стріковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
252	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Правди, 80В	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	11560,98	1975	9	216	Фундамент (стріковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
253	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Правди, 88	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	6980,06	1975	9	216	Фундамент (стріковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
254	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Правди, 92-96	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	16893,18	1977	9	328	Фундамент (стріковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (керамзит бетон, залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
255	Гуртожиток	вул. Вишгородська, 23А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3940,6		5	107		Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
256	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Межова, 23Б	ОСББ «Межова 23Б»	16870		22	130		Пошкодження вікон, фасаду, вхідної групи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
257	Гуртожиток	вул. Межова, 119	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	5757,55	1974	5	215	Фундамент (збірні та бетонні блоки), несучі стіни (цегла та цегляні блоки), перекриття (бетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

258	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Світлицького, 23	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3920	1965	5	56	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
259	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Світлицького, 23А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3202	1963	5	70	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
260	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Світлицького, 25	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	4402	1965	5	90	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
261	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Світлицького, 27	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3518	1965	5	80	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
262	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Світлицького, 29/18	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3502	1964	5	78	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
263	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Олександра Олеся, 6А	ТОВ"ЖБК"Управдом"	21320	-	17	194	-	Пошкодження вікон, фасаду, входної групи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
264	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Олександра Олеся, 6Б	ТОВ"ЖБК"Управдом"	20380	-	15	135	-	Пошкодження вікон, фасаду, входної групи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
265	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Полкова, 55	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	12712,13	1975	9	216	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, сумісний, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубіроїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

266	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Полкова, 57Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3303,95	1966	5	68	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегляні блоки), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний, залізобетонні панелі), покрівля (накладна, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
267	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Полкова, 59	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	438,62	1947	2	8	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (кроквяний, дерево), покрівля (накладна, асбестоцемент)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
268	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Полкова, 78	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	2278,58	1964	5	45	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, цегляні блоки), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний, дерево), покрівля (накладна, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
269	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Полкова, 61А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	949,1	1955	2	28	Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (дерево), дах (шатровий, дерево), покрівля (накладна, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
270	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Полкова, 61	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	446,98	1947	2	8	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (кроквяний, дерево), покрівля (накладна, асбестоцемент)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
271	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Полкова, 74/76А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	13106,1	1992	10	198	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі, панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
272	Багатоквартирний житловий будинок	пров. Полковий, 1	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3970,74	1978	9	117	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (збірний залізобетон), дах (плоский, сумісний, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
273	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Порики, 14А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	7632,02	1982	9	108	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

274	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Порики, 14Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	6908,84	1982	9	144	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
275	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Порики, 15	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	15629,15	1977	10	236	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
276	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Порики, 15А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	18195,78	1976	9	288	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
277	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Порики, 17Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	7025,5	1982	16	95	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетонні панелі), перекриття (керамзитобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (жорстка, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
278	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Електриків, 28/1	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	1097,9	1963	3	18	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, дерево), покрівля (накладна, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
279	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Електриків, 26/30	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3139,9	1962	5	24	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
280	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Копилівська, 10А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3572	1979	9	108	Фундамент (збірн, залізобетонні подушки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
281	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Копилівська, 10Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району"	3623	1980	9	108	Фундамент (збірн, залізобетонні подушки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

282	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Михайла Котельникова, 87	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	8335	1974	9	229	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, змішаний), покрівля (рулонна, руберойд)	Пошкодження вікон, даху	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
283	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Чорнобильська, 9	ОСББ "Європейський дім 11"	7623	1975	9	144	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна, руберойд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
284	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Чорнобильська, 11	ОСББ "Європейський дім 11"	7253	1976	9	144	Несучі стіни (залізобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
285	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Ірпінська, 72	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	6687	1989	10	95	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетон), покрівля (рулонна)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
286	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Зодчих, 30	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	18216,5	1970	9	324	Фундамент (стрічковий, залізобетон), перекриття (збірний залізобетон), покрівля (рулонна)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
287	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Зодчих, 38	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	11161	1969	9	216	Фундамент (стрічковий, залізобетон), перекриття (збірний залізобетон), дах (плоский), покрівля (рулонна)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
288	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Василя Степанченка, 3	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	675,2	-	2	8	Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатрова, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбест)	Пошкодження даху	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
289	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Василя Степанченка, 5	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	667,9	-	2	8	Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатрова, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбест)	Пошкодження даху	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
290	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Ак. Туполєва, 5Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	4051,5	1967	5	115	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский), покрівля (рулонна)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
291	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Ак. Туполєва, 5Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	5457	1971	5	120	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский), покрівля (рулонна)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

292	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Ак. Туполева, 5Г	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	4721	1973	5	120	Несучі стіни (цегла), перекриття (цегла), дах (скатний, керамзитобетон)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
293	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Ак. Туполева, 5Д	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	4872	1975	5	120	Несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (цегла), покрівля (м'яка)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
294	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Хмельницька, 10	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району"	26639,2	-	11	348	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, цегла), покрівля (рулонна, рубероїд)	немає інфо в таблиці	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
295	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Богдана Гаврилишина, 3	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2773,5	1967	9	52	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, змішаний), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
296	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Богдана Гаврилишина, 5	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2752,8	1967	9	53	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
297	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Богдана Гаврилишина, 11	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	5976,7	1968	9	108	Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (збірний залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
298	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Салютна, 1	ПрАТ "Трест "Київміськбуд-2"	-	-	5	-	-	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
299	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Салютна, 2 (7 будівель: 1,2,3,4,6,7,8)	АОСББ"ЖК ФАЙНА ТАУН"	140160	-	7,9,16	1744	-	Пошкодження даху, вікон, фасаду, входної групи, зовнішні та внутрішні мережі (електропостачання)	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
300	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Салютна, 5	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	4662,2	1966	5	90	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегляні блоки, цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, залізобетонні панелі), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

301	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 31А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2828,2	1967	9	51	Фундамент (збірн. бетонні блоки), несучі стіни (керамзитобетон, гіпс), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубіроїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
302	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 31Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3800,9	1970	9	70	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі, гіпс), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубіроїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
303	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 31/40	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3726,9	1961	5	80	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
304	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 33	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	4280,1	1964	5	56	Фундамент (стрічковий, бутобетонні камені), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
305	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 35	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	4196,4	1962	5	64	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, залізобетонні панелі), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
306	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 36	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3209,9	1963	5	30	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
307	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 37	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	6983,9	1962	5	127	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, збірний з/б), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022



308	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 39	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3298,3	-	5	70	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон, залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, залізобетонні панелі), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
309	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 40	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	1040,3	1963	3	15	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
310	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 41	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3855,9	1962	5	70	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (керамзитобетон, залізобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, залізобетонні панелі), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
311	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 42	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	6951,9	2003	8	41	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (4-х скатний шатровий, шифер), покрівля (рулонна, шифер)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
312	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 42/44	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3311,5	1966	5	63	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
313	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 44	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3635,6	1961	5	80	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
314	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 46	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3190,7	1985	5	59	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

315	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Щербаківського, 48	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2032,5	1960	5	38	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, шифер), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
316	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Гончарова, 21	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	6889	1983	5	98	Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский, панелі), покрівля (рулонна, рубіроїд)	Пошкодження вікон, зовнішніх мереж (газ)	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
317	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Білоруська, 1	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	4215,7	1958	5	53	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (залізобетон), дах (скатний, збірно-щитовий обкладений цегловиною), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
318	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Білоруська, 10/18	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	5530,7	1965	5	91	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (залізобетон), дах (скатний, збірно-щитовий обкладений цегловиною), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
319	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Шулявська, 15/23	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	9320,5	1975	9	159	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка, рубіроїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
320	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Шулявська, 20/22	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	9168,6	1969	9	159	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (керамітобетонні панелі), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка, рубіроїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
321	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Старокиївська, 9	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	12564,2	1982	9	185	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі, залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубіроїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
322	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Старокиївська, 25	ЖБК Зоря-2	2557	1965	5	45	Фундамент (залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (сумісний, залізобетон), покрівля (рубіроїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

323	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Старокіївська, 26	ОСББ "Старокіївська, 26"	3009	1950	4	33	Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатровий, дерево), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
324	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Старокіївська, 27	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2869,1	1950	4	35	Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатровий, дерево), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
325	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Марка Безручка, 23А	ЖБК Верстат-4	6185	1971	9	108	Фундамент (бетонні блоки), несучі стіни (бетон, гіпс), перекриття (залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, руберойд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
326	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Табірна, 44	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3851,76	1960	5	80	Несучі стіни (цегла), перекриття (бетон), дах (керамзитобетон)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
327	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Табірна, 46/48	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	5383,7	1962	5	81	Несучі стіни (цегла), перекриття (бетон), дах (керамзитобетон)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
328	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Перемоги, 76	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2466,4	1970	5	41	Несучі стіни (цегла), перекриття (бетон), дах (керамзитобетон)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
329	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Перемоги, 78	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	5406,5	1957	5	79	Несучі стіни (цегла), перекриття (бетон), дах (керамзитобетон)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
330	Багатоквартирний житловий будинок	просп. Перемоги, 80/57	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2762,3	1962	7	80	Фундамент (збірні блоки, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (бетон), дах (керамзитобетон)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
331	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Олени Теліги, 15	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	4275,1	1964	5	65	Фундамент (збірні блоки, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатрова, керамзитобетон), покрівля (жовітка, асбесто-шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
332	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Дорогожицька, 13	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2611,8	1963	5	36	Фундамент (збірні блоки, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (шатрова, керамзитобетон), покрівля (рулонна, руберойд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

333	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Січових Стрільців, 103	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	9972,28	1961	7	159	Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (дерево комб.), дах (скатний, залізобетонні панелі), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
334	Багатоквартирний житловий будинок	пров. Старокиївський, 5	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	4688,87	1971	5	92	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
335	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Олександрівська, 12/14	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3418,2	1968	5	117	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (з/б плити), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
336	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Олександрівська, 16	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	6421	1987	5	95	Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
337	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Юрія Ілленка, 6	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	14389,82	1957	7	174	Фундамент (стрічковий, бетонні та залізобетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (шатровий, цегла та бетон), покрівля (тверда, асбестошпальові листи та метал)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
338	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Юрія Ілленка, 7	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	6028,67	1985	16	102	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (залізобетон), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
339	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Дегтярівська, 6	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	12219,06	1980	9	179	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
340	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Сім'ї Хохлових, 11/2	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	854,2	1973	2	32	Фундамент (стрічковий, бетонні блоки), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (шатровий, шифер), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

341	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Довнар Запольського, 3	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	6137	1936	4	48	Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (дерев'яні балки), дах (шатровий, дерево), покрівля (жорстка, металеві листи)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
342	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Довнар Запольського, 3/2	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	6437	1932	4	48	Фундамент (стрічковий, бутовий), несучі стіни (цегла), перекриття (дерев'яні балки), дах (шатровий, дерево та цегла), покрівля (жорстка, металеві листи)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
343	Багатоквартирний житловий будинок	пр-в. Фузиків, 8	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	1988,5	1963	5	40	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, керамзитобетон), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження вікон, вхідної групи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
344	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Татарська, 1В	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3468,56	1955	5	38	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла, гіпсоблок), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний, залізобетон), покрівля (жорстка, сталь)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
345	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Татарська, 2А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2558,84	1956	6	36	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний, залізобетон), покрівля (жорстка, шифер)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
346	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Татарська, 2Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2996,14	1958	5	40	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (силікатна цегла), перекриття (залізобетон), дах (кроквяний, дерево), покрівля (жорстка, шифер)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
347	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Татарська, 2В	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2038,42	1957	5	30	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, шифер), покрівля (жорстка, шифер)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
348	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Татарська, 2Д	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3585,92	1958	5	50	Фундамент (стрічковий, цегла), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (кроквяний скатний, шифер), покрівля (жорстка, шифер)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
349	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Татарська, 2Г	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	2115,28		5	34	Несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетон), дах (шатровий, керамзитобетон)	Пошкодження даху, вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

350	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Татарська, 3/2	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	15267,78	1986	9	206	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский, скатний, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
351	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Татарська, 6	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	10405,09	1972	9	167	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі, залізобетон), перекриття (залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
352	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Татарська, 18Б	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3047,3	1959	5	35	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, залізобетонні перекриття), покрівля (тверда, шифер)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
353	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Татарська, 20	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	9734,56	1991	16	128	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (панелі), перекриття (залізобетонні плити), дах (плоский, похилый), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
354	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Підгірна, 3	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	6787	-	9	96	Фундамент (збірні блоки, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
355	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Підгірна, 12	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	9732,93	1992	16	128	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі), перекриття (з/б плити), дах (плоский, залізобетонні панелі), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
356	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Половська, 25/27	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	3866,74	1956	6	51	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, шифер), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022
357	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Глибочицька, 13 корп. 7	ОСББ "Львівський квартал на Глибочицькій"	-	-	22	-		Пошкодження вікон, фасаду, вхідної групи	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VI черга	01.08.2022

358	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Ставропольська, 3А	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	1997,6	1962	5	40	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (цегла), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (кроквяний скатний, шифер), покрівля (тверда, асбестоцемент)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VІ черга	01.08.2022
359	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Печенізька, 35/43	КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району"	10912	1976	9	162	Фундамент (стрічковий, залізобетон), несучі стіни (залізобетонні панелі, гіпсоблочні та цегляні), перекриття (круглопустотні залізобетонні панелі), дах (плоский, залізобетон), покрівля (м'яка рулонна, рубероїд)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VІ черга	01.08.2022
360	Багатоквартирний житловий будинок	вул. Васильківська, 2	ЖБК "Темп-8"	8550	1975	9	160	Несучі стіни (цегла, залізобетонні перекриття), перекриття (залізобетонні перекриття)	Пошкодження вікон	Попереднє обстеження згідно з технічним завданням	VІ черга	01.08.2022

Директор Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту

Оксана Колтик